VOLPIANO NUOVO PRG

Progetto approvato con D.G.R. n.17-29338 del 14/02/00

VARIANTE STRUTTURALE N. 6

Art.17,4° c. L.R. 56/77 e s.m.i.

Esperite le procedure di cui all'art. 15,6° c. L.R. 56/77 Contenente modifiche ed integrazioni richieste dalla Regione Piemonte

PROGETTISTI DEL PRG

arch. Carlo Alberto Barbieri

arch. Ennio Matassi

COLLABORATORI

arch. Carolina Giaimo arch. Alberto Porro

CONSULENTI

dr. geol. Paola Magosso dr. geol. Secondo Accotto dr. agr. Dario Grua

SINDACO

ing. Francesco Goia

SEGRETARIO COMUNALE

dr. Fausto Pavia

PROGETTISTI VARIANTE N. 6

dr. geol. Secondo Accotto arch. Ennio Matassi

Ufficio Tecnico Comunale Responsabile del procedimento arch. Monica Veronese

RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA

DATA VARIANTE: OTTOBRE 2004

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO COMUNE DI VOLPIANO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VARIANTE STRUTTURALE N°6

Esperite le procedure di cui all'art.15, 6° c. L.R. 56/77 Contenente modifiche ed integrazioni richieste dalla Regione Piemonte

RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA A SUPPORTO DELLA VERIFICA DI COMPATIBILITA' IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA

(Ai sensi della C.P.G.R. 8/5/96 n°7/LAP)

Indice

Premessa	1
1 La localizzazione geografica	4
Le documentazioni cartografiche d'inquadramento	7
 Il quadro geologico-morfologico La caratterizzazione geoidrologica La Banca Dati Regionale Gli allegati al P.R.G.C. vigente 	12 17
Le cartografie tematiche di dettaglio	19
 La Carta Geologica La Carta Geomorfologica e dei dissesti La carta geoidrologica La carta dell'acclività La carta delle opere di difesa idraulica censite La carta dell'evento alluvionale 1994 La carta dei dati geognostici 	23 27 29 31 32
• La carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (in ottemperanza alla C.P.G.R. 8/5/1996, n°7/LAP)	38
ALLEGATI	46

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO COMUNE DI VOLPIANO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VARIANTE STRUTTURALE N°6

Esperite le procedure di cui all'art.15, 6° c. L.R. 56/77 Contenente modifiche ed integrazioni richieste dalla Regione Piemonte

RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA A SUPPORTO DELLA VERIFICA DI COMPATIBILITA' IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA

(Ai sensi della C.P.G.R. 8/5/96 n°7/LAP)

PREMESSA

In ottemperanza ai dettami della L.R. 5 dicembre 1977, n°56 "Tutela ed uso del suolo" ed alle successive modifiche ed integrazioni introdotte con la L.R. 27 dicembre 1991, n°70, con riferimento agli elaborati tecnici specifico richiesti l'approvazione degli strumenti urbanistici, in particolare con la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 18 Luglio 1989, n° 16/URE, ed inoltre, a quanto indicato nella Circolare del Presidente della Giunta Regionale dell'8/5/96, n°7/LAP, relativa alle specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici, l'Amministrazione Comunale di Volpiano ci ha incaricati di redigere questa relazione geologicotecnica a supporto della "Verifica di compatibilità idraulica dello strumento urbanistico vigente" come previsto dalla D.G.R. n.31-3746 del 6 agosto 2001 e dalla D.G.R. n.45-6656 del 15 luglio 2002.

L'indagine geologica e geomorfologica è stata estesa, in modo puntuale, iniziando dal concentrico di Volpiano, all'intero territorio comunale per il rilievo aggiornato e la stesura di carte tematiche finalizzate alla realizzazione della "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" (cfr Circ. n°7/LAP): le basi cartografiche utilizzate sono tratte dall'accorpamento delle Sezioni n°135130-135140-135150-156010-156020-156030 della Carta Tecnica Regionale del Piemonte, alla scala 1:10.000.

Sulla base dei sopralluoghi sul terreno abbiamo cercato di individuare le caratteristiche morfologiche, litologiche, geoidrologiche e territoriali che caratterizzano gli areali indagati, in relazione ai possibili rischi di natura idrogeologica che potrebbero condizionare le potenziali fruizioni.

Per una maggior facilità di approccio alle problematiche territoriali, questa relazione è stata suddivisa in tre capitoli, dedicati rispettivamente a:

- La localizzazione geografica
- Le documentazioni cartografiche di inquadramento
- Le cartografie tematiche di dettaglio.

Nella prima parte della relazione, il territorio comunale di Volpiano è stato inquadrato geograficamente nel contesto dell'alta pianura piemontese e, successivamente (nel 2° capitolo), sono state verificate "le documentazioni cartografiche d'inquadramento" riferite a:

- Il quadro geologico-morfologico
- La caratterizzazione geoidrologica
- La Banca Dati Regionale
- Gli allegati geologici al P.R.G.C. vigente.

Il terzo capitolo, infine, contiene il testo di commento ai rilevamenti tematici portati a termine per la stesura della:

- carta geologica;
- carta geomorfologica e dei dissesti
- carta geoidrologica
- carta dell'acclività
- carta delle opere di difesa idraulica censite (SICOD)
- carta dell'evento alluvionale1994
- carta dei dati geognostici

ed inoltre, per la successiva elaborazione della

carta di sintesi,

in ottemperanza alla normativa vigente.

Quest'ultima è stata sovrapposta graficamente alle Tavola di Progetto delle aree urbanistiche producendo le carte 9g (Raffronto tra il PRGC vigente e la Carta di Sintesi, scala 1:10.000) e 10g (Raffronto tra il PRGC vigente e la Carta di Sintesi per il centro abitato, scala 1:5.000).

La relazione e le cartografie allegate sono state inoltre modificate ed integrate con quanto richiesto dalla Regione Piemonte con Relazione Istruttoria pervenuta al protocollo comunale (prot. 18082) in data 05.08.2005.

1. LA LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

1. LA LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA


Il territorio comunale di Volpiano occupa una superficie di circa 32.4 km², nel settore nord-occidentale della pianura piemontese, come documenta l'allegato stralcio cartografico, tratto dalla Carta topografica "Il Canavese" edita dall'I.G.C. di Torino alla scala 1:50.000.

I limiti comunali sono rappresentati: a nord-nordest dal confine con il territorio comunale di San Benigno; ad Ovest dal territorio di Lombardore e di Leinì mentre verso sud-sudest dal territorio di Settimo Torinese. Infine verso est il comune di Volpiano confina con i comuni di Brandizzo e Chivasso.

Dal punto di vista morfologico il territorio indagato si suddivide in due settori principali: il primo, facente parte dell'"altipiano della Vauda", corrisponde ad un lembo di terrazzo costituito da depositi fluvioglaciali la cui superficie sommitale si sviluppa tra i 244 ed i 264 metri s.l.m; questa superficie si raccorda attraverso una scarpata di potenza variabile tra 20 e 40 metri, al settore maggiormente esteso del territorio comunale, caratterizzato da una superficie subpianeggiante, in leggero declivio verso sud-est, rappresentante il margine distale dell'ampio conoide fluvioglaciale della Stura di Lanzo. I valori altimetrici della piana, decrescenti verso sud-est, sono compresi tra i 238 m in prossimità del confine con il comune di Leinì ed i 191 m del margine sud-orientale del territorio comunale.

I riferimenti topografici dell'area indagata sono contenuti:

- nelle Tavolette: I S.O. "Volpiano", I S.E. "Chivasso" e II N.O. "Settimo Torinese" del Foglio n°56 della Carta d'Italia edita dall'I.G.M. alla scala 1:25.000;
- nelle Sezioni n°135130-135140-135150-156010-156020-156030



Carta d'Inquadramento Scala 1:50.000

Stralcio cartografico tratto dalla Carta Topografica "Il Canavese da Ivrea a Chivasso" edita dall'I.G.C. di Torino della Carta Tecnica Regionale, alla scala 1:10.000;

 negli Elementi n° 135132-135142-135143-135153-156034-156021-156022-156023-156024-156011-154132 della Carta della Provincia di Torino, alla scala 1:5.000.

2. LE DOCUMENTAZIONI CARTOGRAFICHE D'INQUADRAMENTO

Il quadro geologico-morfologico

La caratterizzazione geoidrologica

La Banca Dati Regionale

Gli allegati geologici al P.R.G.C. vigente

• Il quadro geologico-morfologico

I settori del territorio comunale indagato ricadono sull'allegato stralcio cartografico, ingrandito alla scala 1:50.000, del Foglio n°56 "Torino" della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000.

Il quadro geologico-morfologico

Come brevemente accennato nell'inquadramento geografico, il territorio comunale di Volpiano occupa parte del settore distale dell'esteso conoide fluviale-fluvioglaciale del T. Stura di Lanzo che, assieme a quello del T.Dora Riparia costituisce ampia parte della Pianura Padana, nel tratto compreso tra il margine Nord-Occidentale della collina di Torino e l'arco alpino.


Il territorio comunale di Volpiano è caratterizzato dalla presenza degli apparati deposizionali mindelliani e rissiani, separati da un alto terrazzo che nel territorio indagato supera in media i 20-30 m di altezza.

I depositi mindelliani, osservati dalla superficie debolmente ondulata dell'altipiano sono caratterizzati dalla presenza di uno strato di loess (deposito eolico) argillificato, talora potente anche molti metri, che ne ricopre l'intera superficie, al di sotto del quale si riconosce un paleosuolo costituito da argille rosso-brune, con ciottoli esclusivamente silicatici molto alterati e completamente privo di clasti carbonatici.

Nelle sequenze inferiori il deposito fluviale-fluvioglaciale mindelliano è infine costituito da ciottoli alterati ed arrotondati, immersi in una matrice limosa rossastra parzialmente cementata.

I più recenti depositi fluvioglaciali e fluviali rissiani, che costituiscono il livello fondamentale di questo tratto di pianura, sono generalmente terrazzati, costituiti da materiali ghiaiososabbiosi, a cui si associa un paleosuolo giallo-arancio, con prevalenti ciottoli silicatici e calcarei.

Anche la superficie del deposito rissiano risulta debolmente ondulata, solcata da modeste depressioni, generalmente orientate con direzione NW-SE e W-E: evidenze di antiche direzioni di



Carta Geologica Scala 1:50.000

Stralcio ingrandito tratto dal Foglio n°56 "Torino" della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000 deflusso localmente riprese dal reticolo idrografico attuale.

Il limite tra i depositi fluviali-fluvioglaciali ed i più recenti depositi alluvionali del T.Malone, che caratterizzano i settori orientali del territorio comunale di Volpiano, è sottolineato da superfici di terrazzo di potenza variabile comprese tra O e 5 m circa, con un passaggio talora graduale, di difficile individuazione.

I materiali che costituiscono i depositi alluvionali sono rappresentati, in prevalenza, da ghiaie, via via più povere in matrice procedendo verso l'alveo del torrente, e da depositi ghiaioso-sabbiosi con locali lenti sabbioso-limose.

Per una dettagliata descrizione dei litotipi che affiorano nel territorio indagato e per una puntuale definizione della loro distribuzione areale è allegato uno stralcio cartografico tratto dal Foglio n°56 "Torino" della Carta Geologica d'Italia, ingrandito alla scala 1:50.000; nella legenda allegata alla cartografia geologica, procedendo dai depositi più recenti ai più antichi vengono così descritti:

- a1: Alluvioni ghiaioso-sabbiose recenti ed attuali
- **a2**: Depositi ghiaiosi con lenti sabbioso-argillose, fiancheggianti i principali corsi d'acqua, talora debolmente terrazzati, anche attualmente inondabili (ALLUVIONI MEDIO-RECENTI)
- a³: Alluvioni sabbioso-ghiaiose postglaciali, ricoprenti in parte i precedenti depositi del fluviale-fluvioglaciale wurmiano (ALLUVIONI ANTICHE)
- fg^R-fl^R: Depositi ghiaioso-sabbiosi con paleosuolo rosso-arancio, perlopiù terrazzati, corrispondenti al livello fondamentale dell'alta pianura, raccordantisi con le cerehie moreniche rissiane (FLUVIOGLACIALE E FLUVIALE RISS)
- fg^M- fl^M; Depositi fluvioglaciali dell'alto terrazzo ondulato, a paleosuolo argilloso rosso-bruno completamente decalcificato ("tipico ferretto" per uno spessore di oltre 5 m, con scarsi ciottoli silicatici alterati e silicei, raccordato coi cordoni morenici

mindelliani depositi fluviali costituenti i lembi relitti delle antiche conoidi della Dora Riparia e della Stura di Lanzo (FLUVIOGLACIALE E FLUVIALE MINDELL)

Vi: Depositi di origine fluviolacustre, senza limite netto con il Pliocene sottostante, costituiti da ghiaie e sabbie quarzose, frequentemente alternanti con banchi di argille grigie, verdi e rossicce, e contenenti talora deboli livelli lignitiferi (VILLAFRANCHIANO).

Tra i simboli riportati nello stralcio cartografico allegato vanno inoltre segnalati:

- con la linea dentata blu: gli orli di terrazzo;
- con le linee parallele marroni a frecce convergenti: assi di sinclinali sepolte;
- con le linee parallele marroni a frecce divergenti: assi di anticlinali sepolte;
- con la linea nera tratteggiata: limiti geologici incerti;
- con i cerchietti blu: le principali sorgenti ed i principali pozzi per acqua e la loro profondità.

• La caratterizzazione geoidrologica

La caratterizzazione geoidrologica

Il quadro litostratigrafico e geoidrologico del sottosuolo di Volpiano è dettagliatamente descritto in uno studio realizzato da Bortolami e Di Molfetta pubblicato in un articolo pubblicato dal trimestrale dell'Ordine Nazionale dei Geologi: "Geologia Tecnica" n°l gennaio/marzo 1987.

Lo schema idrogeologico proposto nello studio citato, da cui deriva il diagramma a recinto allegato alle pagine seguenti, è stato ricavato dalla correlazione delle stratigrafie relative a 17 pozzi ubicati all'interno del territorio comunale di Volpiano.

Le correlazioni stratigrafiche proposte dagli autori hanno confermato e descritto nel dettaglio la presenza di tre distinti complessi litostratigrafici, occupati da falde acquifere di diversa natura.

Dall'alto verso il basso si individuano:

- a) i depositi alluvionali fluviali e fluvioglaciali (datati Pleistocene medio-superiore, di potenza compresa tra 20 e 30 m), costituiti da ghiaie grossolane altamente permeabili, in cui ha sede la falda freatica superficiale (Complesso I);
- b) i depositi argilloso-limosi, talora torbosi alternati ad orizzonti sabbiosi o sabbioso-ghiaiosi , che costituiscono il cosiddetto Complesso Villafranchiano (datati Pliocene sup.-inf., di potenza complessiva massima di 50 m). In questa sequenza la falda freatica occupa i soli orizzonti sabbiosi o ghiaioso-sabbiosi più superficiali, a buona permeabilità, mentre le sequenze più fini ed impermeabili conferiscono alla falda un comportamento semiartesiano (Complesso II)
- c) i depositi sabbiosi (sabbie quarzose) localmente sabbiosoargillosi (di età pliocenica e potenza superiore ai 70 m),

costituiscono infine la Facies Astiana del Bacino Piemontese; anche in questo caso la falda occupa le sequenze sabbiose più permeabili e si presenta quale falda in pressione (**Complesso III**)

Sulla base delle stratigrafie osservate e delle prove eseguite, gli autori ritengono infine che la distribuzione dei livelli limosi e/o argillosi risulti sufficientemente continua nello spazio, ed in grado quindi di separare i diversi complessi in tre sistemi idraulicamente indipendenti; tale ipotesi risulterebbe avallata, oltre che dal carattere di falde in pressione degli acquiferi più profondi, anche dalle diverse direzioni di deflusso che caratterizzano e distinguono le falde presenti nel II e nel III Complesso, come illustrano gli schemi di seguito riportati.





Diagramma a recinto illustrante l'assetto geoidrologico del sottosuolo di Volpiano nell'area degli impianti A.A.M., ubicata in prossimità dell'area in esame.

Tratto da: "Studio idrogeologico per il potenziamento della centrale idropotabile di Volpiano (To)" di Bortolami et al., pubblicato sul n. 1/87 di Geologia Tecnica.



Isopieze e direzioni di deflusso della falda ospitata nel complesso II (schema 1) e di quella ospitata nel complesso III (schema 2)

• La Banca Dati Regionale

Abbiamo allegato in sequenza le schede di segnalazione dei dissesti relativi al territorio comunale di Volpiano reperiti presso la Banca Dati Geologica Regionale della Regione Piemonte.

Banca Dati Geologica

COMUNE	ANNODA	ANNOA	CODICE
VOLPIANO	1857	1857	1314
LOCALITA'	UBICAZI	ONE	TIPO_LOC
NUOVA CNA	Pressi		Case sparse
BACINO	SO	ГТОВАСІNО	
BIALERA NUOVA	SET	TIMO BEALERA DI	

XMIN		YI	MIN		XMAX	YMAX		AREACOP
	406	6769		5002282	406769		5002282	0
X_BARI		Y_	BAR	I	ATTIVITA	UTILIZZO	PESO_FON	NTE
	406	6769		5002282	Attività fluviale/torrentizia			tecnica con cartograf
EFFETT	I	U.	DI	EPOSITI	UNMORF	ALVEO_TI	PO	TIPOLOGIA
Allagamen	to		/		Pianura	/		Piena di rogge e cana
EFF_F			1			ll .		
/								
MEMO	FRA							
EROSIO	NE							
								Si
MEMO_	FLU							
						T		
EDIFIC	ΛTI			ANNI	INFR_VIAB	TIPO_VIAI		DANNI_INFR
Edifici		Fu	nziona	li	Infrastrutture/viabilità	/		Strutturali
DIFESE	OP_IDR V	/ITTIN	ME N	_VITT				
No	No		No					C
MEMO_	DANNI							
	edificio pres	so Setti	mo (?)					
	•		` '					

martedì 13 luglio 2004 Pagina 1 di 28

COMUNE	ANNODA	ANNOA	CODICE
VOLPIANO	1947	1947	10871
LOCALITA'	UBICAZIO	ONE	ГІРО_LОС
TERRITORIO COMUNALE	/	/	1
BACINO	SOT	TOBACINO	
PO FIUME	MAL	ONE	

XMIN	YMI	N	XMAX	YMAX		AREACOP
403991		5006351	403991		5006351	
X_BARI	Y_BA	.RI	ATTIVITA	UTILIZZO	PESO_FON	NTE
403991		5006351	Attività fluviale/torrentizia		Segnalazione	
EFFETTI		DEPOSITI	UNMORF	ALVEO_TI	PO	TIPOLOGIA
Allagamento	,	1	Pianura	P_1		Piena
EFF_F	l.			II.		1
MEMO_FRA						
EROSIONE						
						N
MEMO_FLU						
MEMO_FEC						
EDIFICATI	ENT_	DANNI	INFR_VIAB	TIPO_VIAI	3	DANNI_INFR
!	/		Infrastrutture poco significat	/		Funzionali
	CIME	N VITT				
DIFESE OP IDR VIT						
DIFESE OP_IDR VIT	No.					
No No						

martedì 13 luglio 2004 Pagina 2 di 28

COMUNE	ANNODA	ANNOA	CODICE
VOLPIANO	1951	1951	1305
LOCALITA'	UBICAZI	ONE	IPO_LOC
VOLPIANO BORGO NUOVO	/	Q	uartiere
BACINO	SOT	TOBACINO	
MALONE	BAN	NA/BENDOLA SAN GIOVA	ANNI?

XMIN	YMIN	N .	XMAX	YMAX		AREACOP
403324		5003784	405949		5005884	551,25
X_BARI	Y_BA	RI	ATTIVITA	UTILIZZO	PESO_FON	NTE
404636,5		5004834	Attività fluviale/torrentizia	Sì Segnalazione generica		
EFFETTI]	DEPOSITI	UNMORF	ALVEO_TI	PO	TIPOLOGIA
Allagamento	/	1	Pianura	P_2 Piena		Piena
EFF_F	-		I.	I.		
!						
MEMO_FRA						
_						
EROSIONE						
						No
MEMO FLU						
EDIFICATI	ENT_	DANNI	INFR_VIAB	TIPO_VIAI	3	DANNI_INFR
Abitato coinvolto parzialme	Funzio	nali	Infrastrutture/viabilità	/		Funzionali
DIFESE OP_IDR VITT	ГІМЕ	N VITT				
	No	_				0
No No						•
No No MEMO_DANNI allagata metà dell'abitato						

martedì 13 luglio 2004 Pagina 3 di 28

COMUNE VOLPIANO	ANNODA 1951	ANNOA 1951	CODICE 1313
LOCALITA' VOLPIANO, VIA TRIESTE, VIA TREN	UBICAZ //	ZIONE	TIPO_LOC Quartiere
BACINO BANNA/BENDOLA		OTTOBACINO AN GIOVANNI	

X_BARI 404028 EFFETTI Inondazione generica EFF_F / MEMO_FRA	5006358 DEPOSITI	404028 ATTIVITA Attività fluviale/torrentizia UNMORF Pianura	UTILIZZO	Segnalazione PO	OTTE tecnica con cartograf TIPOLOGIA Piena
EFFETTI Inondazione generica EFF_F	5006358 DEPOSITI	Attività fluviale/torrentizia UNMORF	Si ALVEO_TI	Segnalazione PO	tecnica con cartograf TIPOLOGIA
EFFETTI Inondazione generica EFF_F	DEPOSITI	UNMORF	ALVEO_TI	PO	TIPOLOGIA
Inondazione generica EFF_F /					
EFF_F /	/	Pianura	P_2		Piena
/					
MEMO_FRA					
MEMO_FRA					
EROSIONE					
					Si
MEMO_FLU					
EDIFICATI	ENT DANNI	INFR VIAB	TIPO_VIAI	3	DANNI INFR
		Infrastrutture/viabilità	/		Strutturali
DIFESE OP IDR VITT	TIME N VITT				
No No	No				C
MEMO_DANNI					
allagate case e coltivi, dann. 2	2 ponti				
	r · ·				

martedì 13 luglio 2004 Pagina 4 di 28

COMUNE	ANNODA	ANNOA	CODICE
VOLPIANO	1951	1951	2691
LOCALITA'	UBICAZI	ONE	TIPO_LOC
VOLPIANO	/		Quartiere
BACINO	SOT	TOBACINO	
MALONE	SAN	GIOVANNI	

XMIN		YMI	N	XMAX	YMAX	AR	EACOP
	404176		5006009	9 404176	5	5006009	(
X_BARI		Y_BA	ARI	ATTIVITA	UTILIZZO PESO_FONTE		2
	404176		5006009	Attività fluviale/torrentizia	Sì Seg	nalazione gene	erica
EFFETTI			DEPOSITI	UNMORF	ALVEO_TIPO	TII	POLOGIA
Inondazione generi	ca		/	Pianura	P_2	Pier	na
EFF_F							
/							
MEMO_FRA							
EROSIONE							
EROSIONE							S
MEMO_FLU							
MEMO_FLO							
EDIFICATI		ENT_	_DANNI	INFR_VIAB	TIPO_VIAB	DA	NNI_INFR
/		/		Infrastrutture/viabilità	Ferrovia	Stru	ıtturali
DIFESE OP_ID	R VIT	ГІМЕ	N_VITT				
No	No	N	o				C
MEMO_DANN	I						
sommerso il ponte	ferroviari	0					

martedì 13 luglio 2004 Pagina 5 di 28

COMUNE VOLPIANO	ANNODA 1956	ANNOA 1956	CODICE 1304
LOCALITA' AMATEIS CNA E VOLPIANO (TRA)	UBICAZ	ZIONE	TIPO_LOC Quartiere
BACINO MALONE		OTTOBACINO .NNA/BENDOLA	

XMIN		YMIN	N	XMAX	YMAX		AREACOP
	402570		5004683	403570		5006058	137,5
X_BARI		Y_BA	RI	ATTIVITA	UTILIZZO	PESO_FO	NTE
	403070		5005370,5	Attività fluviale/torrentizia	Si	Segnalazione	tecnica senza cartogr
EFFETTI			DEPOSITI	UNMORF	ALVEO_TI	PO	TIPOLOGIA
Allagamento		,	1	Pianura	P_2		Piena
EFF_F					li .		1
/							
MEMO_FR	A						
-							
EROSIONE							
							No
MEMO_FL	U						
EDIFICATI		ENT	DANNI	INFR_VIAB	TIPO_VIAI	2	DANNI INFR
Edifici		Funzio		/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	/	D	/
	IDD VIT			<u> </u>	/		/
DIFESE OP	No No	No					(
-		INC	,				
MEMO_DA							
allagati edific,	coltivi, rotta a	rginale					

martedì 13 luglio 2004 Pagina 6 di 28

COMUNE VOLPIANO	ANNODA 1992	1992	CODICE 807
VOLPIANO			
LOCALITA'	UBICAZI	ONE	TIPO_LOC
S. GRATO	/	F	Frazione
BACINO	SOT	TOBACINO	
MALONE	FON'	TANILE GAVO	

XMIN	YMIN	1	XMAX	YMAX		AREACOP
403026		5005034	403801		5005409	29,06
X_BARI	Y_BA	RI	ATTIVITA	UTILIZZO	PESO_FON	NTE
403413,5	_	5005221,5	Attività fluviale/torrentizia			tecnica con cartogra
EFFETTI	I	DEPOSITI	UNMORF	ALVEO_TI	PO	TIPOLOGIA
Allagamento	I	Limoso-sabbiosi	Pianura	/		Piena di rogge e can
EFF_F			I			1
MEMO_FRA						
EROSIONE						
						N
MEMO FLU						
EDIFICATI	ENT_	DANNI	INFR_VIAB	TIPO_VIAI	3	DANNI_INFR
1	/		Infrastrutture/viabilità	/		Funzionali
DIFESE OP_IDR VITT	ГІМЕ	N_VITT	I			1
No No	No	_				-
MEMO_DANNI		I .				
	Allaga	to campo sportivo e r	iscina. Allagata strada di coll	legamento con	la SS per Tori	10

martedì 13 luglio 2004 Pagina 7 di 28

COMUNE	ANNODA	ANNOA	CODICE
VOLPIANO	1992	1992	808
LOCALITA'	UBICAZI	ONE	TIPO_LOC
PONTE BENDOLA, SP.3 PER TORING)	·	Infrastrutture (esterne ad edificati)
BACINO	SOT	ГТОВАСІNО	
MALONE	BAN	INA/BENDOLA	

XMIN	YMI	N	XMAX	YMAX		AREACOP
40305	51	5003739	403576		5004659	48,3
X_BARI	Y_B	ARI	ATTIVITA	UTILIZZO	PESO_FO	NTE
403313	,5	5004199	Attività fluviale/torrentizia	S	Segnalazione	tecnica con cartograf
EFFETTI		DEPOSITI	UNMORF	ALVEO_TI	PO	TIPOLOGIA
Allagamento		/	Pianura	P_2		Piena
EFF_F			1	ll .		I
/						
MEMO_FRA						
EROSIONE						
						No
MEMO FLU						
EDIFICATI	ENT	_DANNI	INFR_VIAB	TIPO_VIAI	В	DANNI_INFR
/	/		Infrastrutture/viabilità	Provinciale		Funzionali
DIFESE OP_IDR VI	ГТІМЕ	N_VITT	1			I.
No No	N	0				0
MEMO_DANNI						
allagamenti vari associati a	nche all	a rete idrografica artifi	ciale			

martedì 13 luglio 2004 Pagina 8 di 28

COMUNE VOLPIANO	ANNODA 1992	ANNOA 1992	CODICE 811
LOCALITA' VIA LEINI' PONTE BENDOLA	UBIC	CAZIONE	TIPO_LOC Case sparse
BACINO MALONE		SOTTOBACINO BANNA/BENDOLA	

XMIN	Y	MIN	XMAX	YMAX		AREACOP
401	899	5005158	402299		5005358	8
X_BARI	Y	_BARI	ATTIVITA	UTILIZZO	PESO_FON	NTE
402	2099	5005258	Attività fluviale/torrentizia	Si	Segnalazione	tecnica con cartograf
EFFETTI		DEPOSITI	UNMORF	ALVEO_TI	PO	TIPOLOGIA
Allagamento		Limoso-sabbiosi	Pianura	P_2		Piena
EFF_F		<u> </u>		ı.		
MEMO_FRA						
EROSIONE						
						No
MEMO_FLU						
EDIFICATI	EI	NT DANNI	INFR VIAB	TIPO VIAI	3	DANNI INFR
Abitato coinvolto parzia		_	Infrastrutture/viabilità	Provinciale		Funzionali
DIFESE OP IDR V	TTTI	ME N VITT				
No No		No				(
MEMO DANNI						
VIENIO DANNI						
MEMO_DANNI	nacciato	o un terzo, alluvionati pont	te e SP (150-200m)			

martedì 13 luglio 2004 Pagina 9 di 28

COMUNE	ANNODA 1992	ANNOA 1992	CODICE 835
VOLPIANO	1992	1992	633
LOCALITA'	UBICAZI	IONE	TIPO_LOC
VOLPIANO	/		Quartiere
BACINO	SO	ГТОВАСІЮ	
MALONETTO	SAN	N GIOVANNI	

XMIN		YMI	N	XMAX	YMAX		AREACOP
40	2891		5005893	403641		5006143	18,75
X_BARI		Y_BA	ARI	ATTIVITA	UTILIZZO	PESO_FON	NTE
40	3266		5006018	Attività fluviale/torrentizia	Si	Segnalazione	tecnica senza cartogr
EFFETTI			DEPOSITI	UNMORF	ALVEO_TI	PO	TIPOLOGIA
Allagamento		,	/	Pianura	/		Piena
EFF_F							
/							
MEMO_FRA							
EROSIONE							
							No
MEMO_FLU							
EDIFICATI		ENT	DANNI	INFR_VIAB	TIPO_VIAI	В	DANNI INFR
/		/	_	Infrastrutture/viabilità	/		Funzionali
DIFESE OP IDR	VIT	ГІМЕ	N VITT				
No No		No	_				0
MEMO_DANNI			1				
lievi danni viab. interna	ı						

martedì 13 luglio 2004 Pagina 10 di 28

COMUNE VOLPIANO	ANNODA 1992	ANNOA 1992	CODICE 839
LOCALITA' CASELLO AUTOSTRADA TO-AO	UBICAZ Pressi	ZIONE	TIPO_LOC Att. Industriali
BACINO MALONE		OTTOBACINO ANNA/BENDOLA	

XMIN		YMIN	1	XMAX	YMAX		AREACOP
	405101		5005109	405401		5005509	12
X_BARI		Y_BA	RI	ATTIVITA	UTILIZZO	PESO_FON	NTE
	405251	_	5005309	Attività fluviale/torrentizia			tecnica con cartograf
EFFETTI			DEPOSITI	UNMORF	ALVEO_TI	PO	TIPOLOGIA
Allagamento		/	1	Pianura	P_2		Piena
EFF_F				I			
/							
MEMO_FRA							
_							
EROSIONE							
							No
MEMO_FLU							
EDIFICATI		FNT	DANNI	INFR VIAB	TIPO_VIAI	2	DANNI INFR
Edifici		Funzio		/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	/ / VIAI	D	/
DIFESE OP ID				,	<u> </u>		,
	K VII.	No.					(
		1/10					
MEMO_DANNI							
allagate due fabbric	ne (Com	ital e K	leber) presso il casello)			

martedì 13 luglio 2004 Pagina 11 di 28

COMUNE VOLPIANO	ANNODA 1992	ANNOA 1992	CODICE 840
LOCALITA' AUTOSTRADA TO-AO	UBICAZI /		TIPO_LOC Infrastrutture (esterne ad edificati)
BACINO MALONE		TTOBACINO NNA/BENDOLA	

XMIN	YMI	N	XMAX	YMAX		AREACOP
40370	l	5003991	405451		5005991	350
X_BARI	Y_BA	ARI	ATTIVITA	UTILIZZO	PESO_FO	NTE
404576	5	5004991	Attività fluviale/torrentizia	Si	Segnalazione	generica
EFFETTI		DEPOSITI	UNMORF	ALVEO_TI	PO	TIPOLOGIA
Allagamento		/	Pianura	P_2		Piena
EFF_F			1	'		1
/						
MEMO_FRA						
EROSIONE						
						No
MEMO FLU						
_						
				1		
EDIFICATI	ENT_	_DANNI	INFR_VIAB	TIPO_VIAI	В	DANNI_INFR
/	/		Infrastrutture/viabilità	Autostrada		Funzionali
DIFESE OP_IDR VIT	TIME	N_VITT	T	•		1
No No	N	0				0
MEMO_DANNI						
allagata la TO-AO presso il	casello	per ostruzione ponte				
5 F		,1				

martedì 13 luglio 2004 Pagina 12 di 28

COMUNE	ANNODA	ANNOA	CODICE
VOLPIANO	1992	1992	846
LOCALITA'	UBICAZI	ONE	TIPO_LOC
TERRITORIO COMUNALE	/		Case sparse
BACINO	SOT	TOBACINO	
MALONE	FISC	A	

Allagamento / Pianura P_2 Piena EFF_F / MEMO_FRA EROSIONE MEMO_FLU EDIFICATI ENT_DANNI INFR_VIAB TIPO_VIAB DANNI_IN Edifici Minacce Infrastrutture/viabilità Comunale/minore Funzionali DIFESE OP_IDR VITTIME N_VITT No No No No	X_BARI 391551 EFFETTI	Y_BA		391551		5011664	
Si Segnalazione tecnica con ca		Y_BA	DI			3011004	
Si Segnalazione tecnica con ca	EFFETTI	_	KI	ATTIVITA	UTILIZZO	PESO_FON	NTE
Allagamento / Pianura P_2 Piena EFF_F MEMO_FRA EROSIONE MEMO_FLU EDIFICATI ENT_DANNI INFR_VIAB TIPO_VIAB DANNI_IN Edifici Minacce Infrastrutture/viabilità Comunale/minore Funzionali DIFESE OP_IDR VITTIME N_VITT No No No No			5011664	Attività fluviale/torrentizia			
EFF_F / MEMO_FRA EROSIONE MEMO_FLU EDIFICATI ENT_DANNI INFR_VIAB TIPO_VIAB DANNI_IN Edifici Minacce Infrastrutture/viabilità Comunale/minore Funzionali DIFESE OP_IDR VITTIME N_VITT No No No No		D	DEPOSITI	UNMORF	ALVEO_TI	PO	TIPOLOGIA
MEMO_FRA EROSIONE MEMO_FLU EDIFICATI ENT_DANNI INFR_VIAB TIPO_VIAB DANNI_INEdifici Minacce Infrastrutture/viabilità Comunale/minore Funzionali DIFESE OP_IDR VITTIME N_VITT No No No No	Allagamento	/		Pianura	P_2		Piena
EROSIONE MEMO_FLU EDIFICATI ENT_DANNI INFR_VIAB TIPO_VIAB DANNI_INEdifici Minacce Infrastrutture/viabilità Comunale/minore Funzionali DIFESE OP_IDR VITTIME N_VITT No No No No	EFF_F						
EROSIONE MEMO_FLU EDIFICATI ENT_DANNI INFR_VIAB TIPO_VIAB DANNI_INEdifici Minacce Infrastrutture/viabilità Comunale/minore Funzionali DIFESE OP_IDR VITTIME N_VITT No No No No							
EROSIONE MEMO_FLU EDIFICATI ENT_DANNI INFR_VIAB TIPO_VIAB DANNI_INEdifici Minacce Infrastrutture/viabilità Comunale/minore Funzionali DIFESE OP_IDR VITTIME N_VITT No No No No	MEMO FRA						
MEMO_FLU EDIFICATI ENT_DANNI INFR_VIAB TIPO_VIAB DANNI_IN Edifici Minacce Infrastrutture/viabilità Comunale/minore Funzionali DIFESE OP_IDR VITTIME N_VITT No No No No							
MEMO_FLU EDIFICATI ENT_DANNI INFR_VIAB TIPO_VIAB DANNI_IN Edifici Minacce Infrastrutture/viabilità Comunale/minore Funzionali DIFESE OP_IDR VITTIME N_VITT No No No No							
MEMO_FLU EDIFICATI ENT_DANNI INFR_VIAB TIPO_VIAB DANNI_IN Edifici Minacce Infrastrutture/viabilità Comunale/minore Funzionali DIFESE OP_IDR VITTIME N_VITT No No No No							
EDIFICATI ENT_DANNI INFR_VIAB TIPO_VIAB DANNI_IN Edifici Minacce Infrastrutture/viabilità Comunale/minore Funzionali DIFESE OP_IDR VITTIME N_VITT No No No No	EROSIONE						
EDIFICATI ENT_DANNI INFR_VIAB TIPO_VIAB DANNI_IN Edifici Minacce Infrastrutture/viabilità Comunale/minore Funzionali DIFESE OP_IDR VITTIME N_VITT No No No No							
EDIFICATI ENT_DANNI INFR_VIAB TIPO_VIAB DANNI_IN Edifici Minacce Infrastrutture/viabilità Comunale/minore Funzionali DIFESE OP_IDR VITTIME N_VITT No No No No	MEMO FLU						
Edifici Minacce Infrastrutture/viabilità Comunale/minore Funzionali DIFESE OP_IDR VITTIME N_VITT No No No No							
Edifici Minacce Infrastrutture/viabilità Comunale/minore Funzionali DIFESE OP_IDR VITTIME N_VITT No No No No							
Edifici Minacce Infrastrutture/viabilità Comunale/minore Funzionali DIFESE OP_IDR VITTIME N_VITT No No No No							
DIFESE OP_IDR VITTIME N_VITT No No No No	EDIFICATI	ENT_I	DANNI	INFR_VIAB	TIPO_VIAF	3	DANNI_INFR
No No No	Edifici	Minacco	e	Infrastrutture/viabilità	Comunale/mir	iore	Funzionali
No No No	DIFESE OP IDR VITT	IME	N VITT				
MEMO DANNI			_				
IVI FAVI QUI D'ANNINI	MEMO_DANNI						
loc. Canavera (San Carlo) 2 edifici minacciati dall'erosione della sponda, allagati coltivi		difici m	ninacciati dall'erosion	ne della sponda, allagati coltis	7i		

martedì 13 luglio 2004 Pagina 13 di 28

COMUNE	ANNODA	ANNOA	CODICE
VOLPIANO	1992	1992	826
LOCALITA'	UBICAZ	IONE	CIPO_LOC
BEINASCO - CASTELLO DEL	DROSSO /	Ç	Quartiere
BACINO	SO'	TTOBACINO	
PO FIUME	SAN	NGONE	

XMIN	YMIN	I	XMAX	YMAX	AREACOP
388170		4985755	389070	4986555	72
X_BARI	Y_BA	RI	ATTIVITA	UTILIZZO PESO_FO	NTE
388620		4986155	Attività fluviale/torrentizia	Sì Segnalazione	generica
EFFETTI	I	DEPOSITI	UNMORF	ALVEO_TIPO	TIPOLOGIA
/	/		Pianura	P_1	Piena
EFF_F			I .		1
/					
MEMO_FRA					
EROSIONE					
					No
MEMO_FLU					
EDIFICATI	ENT	DANNI	INFR_VIAB	TIPO_VIAB	DANNI_INFR
	Minace		/ / //AD	/ VIAB	/
			/	/	,
DIFESE OP_IDR VIT		_			
No No	No				0
MEMO_DANNI					

martedì 13 luglio 2004 Pagina 14 di 28

COMUNE	ANNODA	ANNOA	CODICE
VOLPIANO	1994	1994	871
LOCALITA'	UBICAZ	IONE	TIPO_LOC
VOLPIANO	/	·	Quartiere
BACINO	so	TTOBACINO	
MALONETTO	SAN	N GIOVANNI	

402891 K_BARI						
C_BARI		5005893	403641		5006143	18,75
	Y_BA	RI	ATTIVITA	UTILIZZO	PESO_FON	NTE
403266	_	5006018	Attività fluviale/torrentizia		Segnalazione	
EFFETTI]	DEPOSITI	UNMORF	ALVEO_TI	PO	TIPOLOGIA
Allagamento	I	Limoso-sabbiosi	Pianura	/		Piena
EFF_F			L			
MEMO_FRA						
EROSIONE						
						No
MEMO FLU						
EDIFICATI	ENT_	DANNI	INFR_VIAB	TIPO_VIAI	3	DANNI_INFR
difici	Funzio	nali	Infrastrutture/viabilità	Comunale/mir	iore	Funzionali
DIFESE OP_IDR VIT	ГІМЕ	N VITT				
No No	No	_				0
MEMO_DANNI		1				
llagati scantinati e vie cittad	line					

martedì 13 luglio 2004 Pagina 15 di 28

COMUNE	ANNO	DA	ANNOA	CODICE
VOLPIANO	1994		1994	872
LOCALITA'		UBICAZIO	NE	TIPO_LOC
PONTE BENDOLA, SP.3 PR	ER TORINO	/		Infrastrutture (esterne ad edificati)
BACINO		SOTT	OBACINO	
MALONE		BANN	A/BENDOLA E R	ROGGE

KMIN	YMI	N	XMAX	YMAX		AREACOP
4030	51	5003739	403576		5004659	48,3
K_BARI	Y_B	ARI	ATTIVITA	UTILIZZO	PESO_FON	NTE
403313	3,5	5004199	Attività fluviale/torrentizia	Si	Segnalazione	tecnica con cartograf
EFFETTI		DEPOSITI	UNMORF	ALVEO_TI	PO	TIPOLOGIA
		/	Pianura	/		Piena
EFF_F		1		ı.		
MEMO_FRA						
EROSIONE						
						No
MEMO_FLU						
EDIFICATI	ENT	DANNI	INFR VIAB	TIPO VIAI	3	DANNI INFR
Edifici	Funzi	_	Infrastrutture/viabilità	Autostrada		Funzionali
DIFESE OP IDR VI	TTIME	N VITT				
No No	N	_				0
MEMO_DANNI						
VII CAIVILLA IDALININI						
llagati edifici adiacenti a	lla supers	strada per Lombardore				

martedì 13 luglio 2004 Pagina 16 di 28

COMUNE	ANNODA	1994	CODICE 873
VOLPIANO	1774	1774	873
LOCALITA'	UBICAZIO	ONE	TIPO_LOC
S. GRATO	/		Frazione
BACINO	SOT	TOBACINO	
MALONE	BAN	NA/BENDOLA	

	YMIN		XMAX	YMAX		AREACOP
403026		5005034	403801		5005409	29,0
X_BARI	Y_BAF	RI	ATTIVITA	UTILIZZO	PESO_FON	NTE
403413,5		5005221,5	Attività fluviale/torrentizia	Sì	Segnalazione	generica
EFFETTI	D	EPOSITI	UNMORF	ALVEO_TI	PO	TIPOLOGIA
Allagamento	/		Pianura	/		Piena
EFF_F	<u>'</u>					
/						
MEMO_FRA						
EROSIONE						
EROSIONE						N
EROSIONE MEMO FLU						N
						N
						N
MEMO_FLU						N
MEMO_FLU EDIFICATI	ENT_D		INFR_VIAB	TIPO_VIAI		DANNI_INFR
MEMO_FLU EDIFICATI	ENT_D Funziona		INFR_VIAB Infrastrutture/viabilità	TIPO_VIAI		
MEMO_FLU EDIFICATI	Funziona	ali		TIPO_VIAI		DANNI_INFR
MEMO_FLU EDIFICATI Edifici	Funziona	ali		TIPO_VIAI		DANNI_INFR
MEMO_FLU EDIFICATI Edifici DIFESE OP_IDR VIT	Funziona FIME	ali		TIPO_VIAI		DANNI_INFR Funzionali
MEMO_FLU EDIFICATI Edifici DIFESE OP_IDR VITT No No MEMO_DANNI	Funziona FIME No	ali N_VITT		/		DANNI_INFR Funzionali

martedì 13 luglio 2004 Pagina 17 di 28

COMUNE VOLPIANO	ANNODA 1994	ANNOA 1994	CODICE 7198
LOCALITA' PONTE A5	UBICAZI /	IONE	TIPO_LOC Infrastrutture (esterne ad edificati)
BACINO PO FIUME		TTOBACINO LONE, MOLINO GORA	DEL

XMIN			YMI	N	XMAX	YMAX		AREACOP
	4	05441		5006901	405841		5007301	16
X_BARI			Y_B	ARI	ATTIVITA	UTILIZZO	PESO_FON	NTE
	4	05641		5007101	Attività fluviale/torrentizia	Si	Segnalazione	tecnica con cartograf
EFFETT	Ī			DEPOSITI	UNMORF	ALVEO_TI	PO	TIPOLOGIA
Allagament	to grave / A	lluvio	name	Sabbioso-ghiaiosi	Pianura	/		Piena di rogge e cana
EFF_F								
/								
MEMO_I	FRA							
EROSIO	NE							~
								Sì
MEMO_I	FLU							
EDIFICA	TI		ENT	DANNI	INFR VIAB	TIPO VIAI	В	DANNI INFR
/			/	-	Infrastrutture poco significat	Comunale/mii	nore	Funzionali
DIFESE	OP IDR	VITT	ГІМЕ	N_VITT				
No	Sì		N					0
MEMO_	DANNI	1						
		Gora d	el Mul	ino, asportato un tratto	o di str. Interpoderale, crollata	una passerella	 l	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				, -r	r ,	. r		

martedì 13 luglio 2004 Pagina 18 di 28

COMUNE	ANNODA	ANNO	OA	CODICE
VOLPIANO	1994	1994		10861
LOCALITA'	UBI	ICAZIONE	TIPO_I	LOC
PRATI DI RUBIANA, CASCI	NA PAOLINA /		Att. Indu	striali
BACINO		SOTTOBACINO		
MALONE		BANNA/BENDOLA	CANALE ALLONA	A

XMIN		YMI	N	XMAX	YMAX		AREACOP
	402551		5002609	403701		5003759	132,25
X_BARI		Y_BA	ARI	ATTIVITA	UTILIZZO	PESO_FON	NTE
	403126		5003184	Attività fluviale/torrentizia	Si	Segnalazione	tecnica con cartograf
EFFETTI			DEPOSITI	UNMORF	ALVEO_TI	PO	TIPOLOGIA
Allagamento		,	/	Pianura	/		Piena di rogge e cana
EFF_F		l.		l .	ll .		
/							
MEMO FRA							
EROSIONE							
							No
MEMO FLU							
				I	T		
EDIFICATI			DANNI	INFR_VIAB	TIPO_VIAI		DANNI_INFR
Edifici		Funzio	nali	Infrastrutture/viabilità	Provinciale		Funzionali
DIFESE OP_IDR	VIT'	ГІМЕ	N_VITT				
No N	lo	No)				(
1.5			1				
MEMO DANNI							
_	iale, tra	Cna Pa	olina e C.so Europa, a	ıllagata SP 40			

martedì 13 luglio 2004 Pagina 19 di 28

COMUNE VOLPIANO	ANNODA 1994	ANNO 1994	A	10859
LOCALITA' S. GRATO, CIMITERO, C.SO EUROPA		BICAZIONE		TIPO_LOC Quartiere
BACINO MALONE		SOTTOBACINO BANNA/BENDOLA		

XMIN		YMI	N	XMAX	YMAX		AREACOP
40	3702		5004522	403902		5004822	1
X_BARI		Y_BA	.RI	ATTIVITA	UTILIZZO	PESO_FON	NTE
40	3802		5004672	Attività fluviale/torrentizia			tecnica con cartogra
EFFETTI			DEPOSITI	UNMORF	ALVEO_TI	PO	TIPOLOGIA
Allagamento			Sabbioso-ghiaiosi	Pianura	P_2		Piena
EFF_F		l.		I.	ll .		
MEMO_FRA							
							
EROSIONE							
							N
MEMO FLU							
EDIFICATI		ENT_	DANNI	INFR_VIAB	TIPO_VIAI	3	DANNI_INFR
Edifici		Funzio	nali	Infrastrutture/viabilità	/		Funzionali
DIFESE OP_IDR	VITT	ГІМЕ	N_VITT	<u>I</u>			
		No					
No No							
No No No MEMO_DANNI impianti sportivi							

martedì 13 luglio 2004 Pagina 20 di 28

COMUNE	ANNOI	DA	ANNOA	CODICE
VOLPIANO	1994		1994	10860
LOCALITA'		UBICAZION	NE	TIPO_LOC
VOLPIANO, ZONA INDUS	TRIALE, AUTO	/		Att. Industriali
BACINO		SOTT	OBACINO	
MALONE		BANNA	A/BENDOLA SAN	GIOVANNI

XMIN	YM	IN	XMAX	YMAX		AREACOP
403	576	5003734	405276		5004784	168
X_BARI	Y_B	ARI	ATTIVITA	UTILIZZO	PESO_FON	NTE
404	176	5004259	Attività fluviale/torrentizia	Sì	Segnalazione	tecnica con cartograf
EFFETTI		DEPOSITI	UNMORF	ALVEO_TI	PO	TIPOLOGIA
Allagamento		/	Pianura	/		Piena di rogge e cana
EFF_F				II.		
1						
MEMO_FRA						
EROSIONE						
						No
MEMO_FLU						
EDIFICATI	ENT	T DANNI	INFR VIAB	TIPO VIAI	3	DANNI INFR
Abitato coinvolto parzial		-	Infrastrutture/viabilità	Autostrada		Funzionali
						i unzionan
DIFESE OP IDR V	ITTIM	E N VITT				1 unzionun
DIFESE OP_IDR V		E N_VITT				0
No No						

martedì 13 luglio 2004 Pagina 21 di 28

COMUNE VOLPIANO	ANNODA 1994	ANNOA 1994	CODICE 7199
LOCALITA' SP.40	UBICAZ /	IONE	TIPO_LOC Infrastrutture (esterne ad edificati)
BACINO PO FIUME		TTOBACINO LONE, MOLINO GORA	DEL

XMIN			YMI	N	XMAX	YMAX		AREACOP
	40)4201		5007359	404701		5007659	15
X_BARI			Y_BA	ARI	ATTIVITA	UTILIZZO	PESO_FO	NTE
	40)4451		5007509	Attività fluviale/torrentizia	Si	Segnalazione	tecnica con cartograf
EFFETTI				DEPOSITI	UNMORF	ALVEO_TI	PO	TIPOLOGIA
Allagamento gra	ave / Al	lluvio	name	Sabbioso-ghiaiosi	Pianura	P_1		Piena
EFF_F								
/								
MEMO_FRA	.							
EROSIONE								a.
								Si
MEMO_FLU	J							
EDIFICATI			ENT	DANNI	INFR_VIAB	TIPO_VIAI	3	DANNI_INFR
Edifici			Funzio	onali	Infrastrutture/viabilità	Ferrovia		Strutturali
DIFESE OP	IDR	VITT	IME	N_VITT				l
No	- No		N					0
MEMO_DAN	NNI							
		per a	llag. d	alla roggia, asportati 6	0 m di rilevato FS			
		*	Ū	20 / 1				
ı								

martedì 13 luglio 2004 Pagina 22 di 28

COMUNE	ANNODA	ANNOA	CODICE
VOLPIANO	1994	1994	9112
LOCALITA'	UBICAZI	ONE	IPO_LOC
VIA LEINI' PONTE BENDOLA	/	Ca	ase sparse
BACINO	SOT	TTOBACINO	
MALONE	BAN	INA/BENDOLA CESALI	

X_BARI Y_BA 402101 EFFETTI I I Allagamento / EFF_F / MEMO_FRA EROSIONE MEMO_FLU		402451 ATTIVITA Attività fluviale/torrentizia UNMORF Pianura	UTILIZZO	Segnalazione PO	NTE generica TIPOLOGIA Piena di rogge e can
### ### ##############################	5005259	Attività fluviale/torrentizia UNMORF	Si ALVEO_TI	Segnalazione PO	generica TIPOLOGIA Piena di rogge e can
EFFETTI I Allagamento // EFF_F / MEMO_FRA EROSIONE		UNMORF	ALVEO_TI	PO	TIPOLOGIA Piena di rogge e can
Allagamento / EFF_F / MEMO_FRA EROSIONE	DEPOSITI				Piena di rogge e can
EFF_F / MEMO_FRA EROSIONE		Pianura	P_2		
/ MEMO_FRA EROSIONE					
EROSIONE					
EROSIONE					
					N.
					N.Y
MEMO_FLU					3.1
MEMO_FLU					N
		I			
	_DANNI	INFR_VIAB	TIPO_VIAI		DANNI_INFR
Edifici Funzio	onali	Infrastrutture/viabilità	Provinciale		Strutturali
DIFESE OP_IDR VITTIME	N_VITT				
No No No	o				
MEMO DANNI	1				
asportate arcate ponte e allagati edif					

martedì 13 luglio 2004 Pagina 23 di 28

COMUNE VOLPIANO	ANNODA 1994	ANNOA 1994	CODICE 9147
LOCALITA' VOLPIANO	UBIC	CAZIONE	TIPO_LOC Quartiere
BACINO MALONETTO		SOTTOBACINO SAN GIOVANNI	

XMIN	YM	IN	XMAX	YMAX		AREACOP
402	891	5005893	403641		5006143	18,75
X_BARI	Y_B	ARI	ATTIVITA	UTILIZZO PESO_FON		NTE
403	266	5006018	Attività fluviale/torrentizia	Sì Segnalazione generica		generica
EFFETTI		DEPOSITI	UNMORF	ALVEO_TI	PO	TIPOLOGIA
Allagamento		/	Pianura	/ Pi		Piena
EFF_F		Ш	L			1
MEMO_FRA						
EROSIONE						
						No
MEMO FLU						
EDIFICATI	ENT	_DANNI	INFR_VIAB	TIPO_VIAI	3	DANNI_INFR
Edifici	Funz	ionali	Infrastrutture/viabilità	/		Funzionali
DIFESE OP_IDR V	TTTIM	E N_VITT				
No No	N	No				(
MEMO_DANNI						
_						
lanni al ponte di via Bra	ndizzo, al	lagata una vasta zona d	el capoluogo, cedimento mas	sicciata ferrov.	, allag presso r	nulino Maladra

martedì 13 luglio 2004 Pagina 24 di 28

COMUNE VOLPIANO	ANNODA 1994	ANNOA 1994	10856
LOCALITA' MULINO NUOVO	UBICAZ	IONE	TIPO_LOC Case sparse
BACINO PO FIUME		TTOBACINO LONE, RITANO	

XMIN	YMI	N	XMAX	YMAX		AREACOP
40429	1	5007301	404591		5007601	ç
X_BARI	Y_B	ARI	ATTIVITA	UTILIZZO	PESO_FO	NTE
40444	1	5007451	Attività fluviale/torrentizia	Sì Segnalazione tecn		tecnica con cartograf
EFFETTI		DEPOSITI	UNMORF	ALVEO_TI	PO	TIPOLOGIA
Allagamento grave / Alluvi	oname	Sabbioso-ghiaiosi	Pianura	/		Piena
EFF_F			1	'		1
/						
MEMO_FRA						
EROSIONE						
						Si
MEMO_FLU						
				1		T
EDIFICATI		_DANNI	INFR_VIAB	TIPO_VIAI	В	DANNI_INFR
Edifici	Funzi	onali	Infrastrutture/viabilità	Ferrovia		Strutturali
DIFESE OP_IDR VIT	TIMI	E N_VITT				
No No	N	lo				0
MEMO_DANNI		1				
asportato tratto rilevato fs,	lanni a	lla SP 40, al Mulino Nu	uovo			
		•				

martedì 13 luglio 2004 Pagina 25 di 28

COMUNE	1994	ANNOA 1994	CODICE
VOLPIANO	1771	1991	10027
LOCALITA'	UBICAZIO	ONE	TIPO_LOC
SEGHERIA VIOLA	/		Case sparse
BACINO		TOBACINO	
PO FIUME	MAL	ONE	

XMIN	YMI	N	XMAX	YMAX		AREACOP
404026	,	5007859	404026		5007859	(
X_BARI	Y_BA	ARI	ATTIVITA	UTILIZZO PESO_FONTE		NTE
404026	,	5007859	Attività fluviale/torrentizia	Sì Segnalazione tecnica senz		
EFFETTI		DEPOSITI	UNMORF	ALVEO_TI	PO	TIPOLOGIA
Allagamento		/	Pianura	P_1 Piena		Piena
EFF_F			I .	II.		
/						
MEMO_FRA						
EROSIONE						
						No
MEMO_FLU						
EDIELCATI	ENIE	DANINI	INED VIAD	TIPO VIA		DANIM IMED
EDIFICATI	EN I_ Funzio	DANNI	INFR_VIAB	TIPO_VIAI	3	DANNI_INFR
		onaii	/	/		
Edifici						/
DIFESE OP_IDR VIT	TIME	_				/
		_		l		(
DIFESE OP_IDR VIT	TIME	_				(
DIFESE OP_IDR VIT	TIME	_				(

martedì 13 luglio 2004 Pagina 26 di 28

COMUNE	ANNODA	ANNOA	CODICE
VOLPIANO	1994	1994	10858
LOCALITA'	UBICAZ	ZIONE	TIPO_LOC
VIA LEINI' PONTE BENDOLA	/		Case sparse
BACINO	SC	OTTOBACINO	
MALONE	BA	ANNA/BENDOLA	

XMIN	YMI	N	XMAX	YMAX		AREACOP
402752		5004991	405552		5006391	392
X_BARI	Y_BA	ARI	ATTIVITA	UTILIZZO PESO_FON		NTE
404152	!	5005691	Attività fluviale/torrentizia	No Segnalazione tecnica		
EFFETTI	1	DEPOSITI	UNMORF	ALVEO_TI	PO	TIPOLOGIA
Allagamento		/	Pianura	P_2 Pier		Piena
EFF_F			I			
/						
MEMO_FRA						
_						
EROSIONE						
						No
MEMO FLU						
EDIFICATI	ENT.	_DANNI	INFR_VIAB	TIPO_VIAI	3	DANNI_INFR
		1.	Infrastrutture/viabilità	Provinciale		г : ::
Edifici	Funzi	onali	iiiiiasii utture/ viabiiita	Tiovinciaic		Funzionali
			initasti utture/ viabinta	Trovinciaic		Funzionali
Edifici DIFESE OP_IDR VIT No No		N_VITT	ilinastitutuie/ viabilita	1 Toviniciaic		
DIFESE OP_IDR VIT	TIME	N_VITT	iiii astiutuic/ viaoiiita	Trovinciaic		Funzionali 0
DIFESE OP_IDR VIT No No MEMO_DANNI	TIME N	N_VITT		Trovinciale		
DIFESE OP_IDR VIT	TIME N	N_VITT		Trovinciale		Funzionali

martedì 13 luglio 2004 Pagina 27 di 28

COMUNE VOLPIANO	ANNODA 1994	ANNOA 1994	10862
LOCALITA' PAPURELLA C.NA	UBICAZ /	IONE	TIPO_LOC Case sparse
BACINO MALONE		TTOBACINO NNA/BENDOLA SAN G	SIOVANNI

XMIN			YMIN	N .	XMAX	YMAX	AREACOP
	401	1001		5006141	401001	5006141	(
X_BARI			Y_BARI		ATTIVITA	UTILIZZO PESO_FONTE	
	401001 5006141		Attività fluviale/torrentizia	Sì Segnalazione tecnica con cartogra			
EFFETTI]	DEPOSITI	UNMORF	ALVEO_TIPO	TIPOLOGIA	
Allagamento		/	,	Pianura	P_2	Piena	
EFF_F						1	1
/							
MEMO_I							
_							
EROSIO	NE						
							No
MEMO_I	FLU						
					I .	1	I
EDIFICATI ENT_DAN			INFR_VIAB	TIPO_VIAB	DANNI_INFR		
Edifici Funzionali		nali	Infrastrutture/viabilità	Provinciale	Funzionali		
DIFESE	OP_IDR V	/ITT	TIME	N_VITT			
No	No		No)			(
MEMO_I	DANNI			1			
	cascina e la S	SP17	,				

martedì 13 luglio 2004 Pagina 28 di 28

• Gli allegati al P.R.G.C. vigente

Per completare la documentazione di inquadramento abbiamo allegato la "Carta delle aree inondabili" e la "Carta di sintesi" redatte dalla Dott. Magosso nell'ambito delle indagini geologico-tecniche a supporto del P.R.G.C. vigente ed i relativi testi di commento.

5.3. La Carta delle Aree Inondabili

Nei giorni successivi all'evento alluvionale del novembre 1994, sono stati condotti, da questo studio e dai tecnici comunali, alcuni sopralluoghi di terreno finalizzati all'individuazione delle aree interessate dalle acque di esondazione provenienti dal Torrente Malone e dai suoi principali affluenti di destra: il Rio Ritano, il Rio S. Giovanni ed il Torrente Bendola.

La relazione integrativa e la cartografia relativa all'evento ad essa allegata, di cui queste pagine rappresentano un breve stralcio, costituiscono la sintesi dei dati rilevati e, pur senza entrare nel merito della dinamica idraulica degli eventi, rappresentano un'importante base per la pianificazione nel territorio comunale di Volpiano.

Dal momento che la carta elaborata risulta un'importante riferimento per la definizione delle tipologie e del grado di rischio che grava su alcune porzioni del territorio comunale, riportiamo di seguito alcuni brevi commenti tratti dalla relazione integrativa:

• le acque di esondazione del T. Malone risultano generalmente contenute nei settori compresi all'interno del terrazzo di erosione che separa i depositi alluvionali dai depositi fluviali e fluvioglaciali rissiani, coinvolgendo quindi, nel caso di eventi estremi, anche i depositi alluvionali antichi, non più interessati dalla normale attività evolutiva del corso d'acqua.

Fanno eccezione le acque provenienti dal tratto di T. Malone ad Ovest dell'abitato di S. Benigno (vedi frecce nere) che, esondate in più punti a monte del campo sportivo, allagarono gli areali compresi tra la sponda destra idrografica del T. Malone e la sinistra idrografica del Rio Ritano, arrivando a confluire in quest'ultimo poco a monte del ponte della ferrovia Canavesana: le acque di esondazione arrecarono gravi danni al tratto ferroviario nonché al Mulino Nuovo e ad una vasta superficie di campi coltivati.

• Il Torrente Bendola (per il quale è in corso un progetto di sistemazione idraulica) è causa di allagamenti e cospicui danni alla viabilità in più punti del territorio comunale compreso tra i settori meridionali del concentrico ed il C.so Europa che, come ben visibile nella "Carta delle aree inondabili" costituisce un vero e proprio argine per le acque di esondazione; queste, non potendo espandersi verso Sud, mantengono valori di "portata", di velocità ed altezze tali da causare danni ed allagamenti sino alla zona industriale, ubicata ad Est dell'Autostrada TO-AO, anche questa allagata (sono stati segnalati dall'Amm. Comunale valori di 130÷ 150 cm di altezza raggiunta dalle acque nei settori compresi tra la ferrovia e C.so Kant e circa 40÷50 cm nei pressi di C.na Gossetti. Ulteriori tracimazioni ed allagamenti sono stati registrati nel tratto compreso tra C.so Europa ed il deposito AGIP, dove il torrente presenta un alveo piuttosto tortuoso, con numerose battute di sponda talora in prossimità di urbanizzazioni (vedi settori a monte dell'attraversamento di Via Torino), in questo stesso tratto il T.Bendola riceve inoltre gli apporti del Canale Allona, a sua volta esondato.

Anche nei settori immediatamente a valle del tratto d'alveo regimato, presso il deposito AGIP, si registrano allagamenti, che vanno ad interessare settori agricoli privi di insediamenti o infrastrutture.

• Le acque di esondazione del Rio S. Giovanni allagano, con una certa periodicità, parte dei settori centrali del concentrico di

Volpiano, per un'ampia fascia di territorio che si sviluppa in prevalenza in sinistra idrografica al corso d'acqua e nella quale si rileva una modesta depressione morfologica (parzialmente mascherata dall'intensa antropizzazione), fino all'altezza del C.so Regina circa; in occasione di questo più recente evento alluvionale sono stati tuttavia allagati anche i settori meridionali del concentrico.

Oltre al valore eccezionale delle precipitazioni registrate, l'incremento di portata del corso d'acqua va probabilmente attribuito ad un ulteriore apporto idrico proveniente dalle acque di esondazione del T. Bendola e del Rio Cesali, che, seppur in minima parte, sono defluite verso il Rio S. Giovanni, confluendovi proprio poco a monte dell'abitato.

Senza entrare nel merito di valutazioni più marcatamente idrauliche o idrogeologiche circa i possibili valori di portata del corso d'acqua, le sue sezioni d'alveo ecc... appare tuttavia evidente la difficile situazione dei deflussi nei settori del concentrico, nel quale si contano ben sette attraversamenti.

In attesa quindi di più dettagliati studi, in grado di individuare possibili interventi a monte del concentrico, per la laminazione delle acque di piena o per la loro parziale deviazione, risulta prioritario garantire la pulizia del corso d'acqua con il taglio del materiale vegetale in alveo ed una maggiore attenzione allo stato delle sponde, che risultano, in alcuni punti, pesantemente degradate soprattutto nel concentrico di Volpiano, nel tratto compreso tra l'attraversamento di via Leinì (anche questo parzialmente danneggiato a seguito dell'alluvione) e la ferrovia Canavesana.

• Il Rio Ritano, malgrado il suo modesto bacino di alimentazione, ha provocato il crollo di un modesto attraversamento nelle vicinanze della viabilità per Lombardore (come indicato nella carta delle aree inondabili).

Pur considerando l'eccezionale entità dell'evento verificatosi, parte dell'incremento di portata va attribuito ad un cattivo drenaggio delle acque provenienti dalla Vauda, a seguito della realizzazione della s.s.460 di Ceresole che, oltre a rappresentare uno sbarramento per il regolare deflusso delle acque ruscellanti ed incanalate, ha favorito il drenaggio delle acque verso l'alveo del Rio, non certo in grado di sopportare cospicui incrementi di portata.

A monte dell'attraversamento ferroviario della linea Canavesana, in occasione dell'evento alluvionale, il Rio Ritano ha inoltre ricevuto parte delle acque di esondazione del T.Malone, con i conseguenti danni già in parte descritti.


* _ * _ * _ *

Dall'osservazione delle superfici allagate durante l'evento di piena del novembre '94 risulta evidente come un'ampia parte del territorio comunale di Volpiano risulti gravato dalle problematiche legate a fenomeni di esondazione, allagamento e ristagno delle acque di piena dei corsi d'acqua che lo attraversano.

Ad aggravare la situazione rispetto ai tempi di ristagno sulla superficie topografica delle acque esondate, va inoltre ad aggiungersi la presenza di una falda subsuperficiale (da -1.50 a -3.00 m ca. dal p.c.) che, in occasione di eventi pluviometrici eccezionali, sicuramente risale verso la superficie, diminuendo, se non totalmente inibendo, la possibilità di infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Pur rimandando a quanto evidenziato nella cartografia di sintesi, circa le caratteristiche di fruibilità urbanistica di queste aree e rinviando a studi ed interventi di sistemazione idraulica, resi indispensabili a seguito dell'evento alluvionale, al fine di garantire la sicurezza degli abitati, va tuttavia segnalata la necessità di operare periodicamente la manutenzione ordinaria lungo gli alvei e le sponde, al fine di garantirne, come già sottolineato, la pulizia dall'abbondante vegetazione che, oltre a limitare il deflusso delle acque, favorisce il verificarsi di fenomeni di sovralluvionamento, costituendo un grave rischio soprattutto nei tratti in cui i ponti non presentano sezioni di deflusso sufficienti a garantire lo smaltimento di portate fuori della norma.

Una maggiore attenzione andrebbe inoltre riservata al reticolo idrografico minore, costituito da numerosissimi canali irrigui diffusi su tutto il territorio e spesso abbandonati che, in occasione di eventi eccezionali, potrebbero garantire sia un più rapido deflusso delle acque di esondazione che, in taluni casi, operare da scolmatori (per quanto modesti) dei rii maggiori, contenendone le tracimazioni.



5.4. La Carta di Sintesi

In questa carta sono state evidenziate delle distinzioni areali, individuate in funzione delle condizioni di rischio che il quadro territoriale presenta.

L'analisi delle caratteristiche del territorio, geografiche, geomorfologiche e idrogeologiche, affrontate nella redazione delle carte tematiche elaborate, ha fornito un vasto panorama di elementi conoscitivi degli areali esaminati.

Mediante la sovrapposizione dei diversi fattori di vincolo è stato possibile fornire un giudizio sintetico, generale, sulle condizioni di vocazione urbanistica del territorio di Volpiano; individuando, di conseguenza, alcune aree corrispondenti a possibili classi di utilizzazione, evidenziate in carta con una colorazione semaforica.

In particolare sono state distinte le seguenti aree:

AREE GENERALMENTE NON PENALIZZATE AI FINI URBANISTICI

• Aree in cui non sono state evidenziate situazioni di rischio Sono state indicate, con il colore verde, le zone nelle quali non sono stati rilevati evidenti rischi e vincoli dal punto di vista idrogeologico e morfologico.

Va tuttavia segnalato che nelle aree di fondovalle risultano compresi in questo cromatismo settori caratterizzati da una soggiacenza della falda freatica talora prossima al piano campagna, con evidenti limitazioni per la realizzazione di opere in interrato.

In modo analogo va ricordata la natura limoso-argillosa del potente deposito löessico che caratterizza la superficie del terrazzo della Vauda, questo tipo di depositi non costituiscono certo un piano di posa ottimale per le opere di fondazione, che risultano comunque realizzabili con l'applicazione di accorti interventi tecnici o con un'opportuna scelta del piano di posa.

In generale, nell'utilizzo di questi areali, risulta comunque sufficiente l'applicazione, in fase operativa, delle nomali indagini geologico-tecniche previste dalla normativa vigente.

AREE PENALIZZATE AI FINI URBANISTICI, LA CUI UTILIZZAZIONE RISULTA VINCOLATA DALLA PREDISPOSIZIONE DI OPPORTUNI INTERVENTI O INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE

 Aree che allo stato attuale presentano condizionamenti geomorfologici e/o connessi alla dinamica fluviale (in caso di eventi di piena eccezionali), debolmente penalizzanti ai fini urbanistici.

Sono comprese in questa suddivisione ampie superfici del territorio comunale, gravate da limitazioni d'uso di diversa natura.

a) Sono innanzitutto comprese le aree evidenziate nella carta delle "Aree inondabili", già allegata alle pagine precedenti. Non potendo individuare se non su basi idrauliche ed idrogeologiche i diversi livelli di rischio che gravano su questi settori e considerando inoltre di poterne limitare il rischio a seguito di opportuni interventi di sistemazione idraulica, la carta di sintesi allegata considera in maniera omogenea tutti questi settori (da quelli più vicini al T. Malone pesantemente danneggiati dalle acque di piena, ai settori prossimi al concentrico, interessati da modeste quantità d'acqua di ristagno), segnalandone la distribuzione

areale e demandando a specifiche indagini la valutazione del rischio nei singoli settori e gli eventuali vincoli.

- b) Le aree individuate quali "Settori debolmente depressi nella piana di fondovalle e/o nei depositi alluvionali antichi" che, risultando leggermente depresse rispetto al piano campagna dei settori circostanti, costituiscono aree potenzialmente più vulnerabili nel territorio, dal momento che la soggiacenza della falda freatica risulta ad una minore profondità ed al contempo possono rappresentare aree di raccolta e ristagno delle acque meteoriche o di eventuali acque di esondazione.
- c) Vi sono infine comprese superfici a debole acclività, rilevate ai piedi della scarpata della Vauda, lungo un breve tratto del fronte Nord-Orientale,
- d) ed alcuni areali pianeggianti, ancora prossimi al lato Nord-Orientale della Vauda, nei quali non si è rilevata, all'atto dei sopralluoghi, la presenza di acque di ritenzione, pur trattandosi di terreni compresi tra settori ad elevata ritenzione idrica.

In generale tutti questi settori presentano condizionamenti parzialmente penalizzanti la loro vocazione urbanistica, tuttavia, in taluni casi, modesti accorgimenti tecnici o opportuni interventi di manutenzione idraulica potrebbero rivalutarne la fruibilità a fini urbanistici.

Settori di scarpata a media acclività

Sono state visualizzate con il colore arancio le zone a media acclività quali i settori di scarpata lungo il margine meridionale della Vauda ed i settori, lungo il margine settentrionale, più vicini al concentrico.

Sempre con lo stesso cromatismo sono indicate le restanti aree al piede della scarpata settentrionale della Vauda, poiché queste, pur risultando solo debolmente acclivi sono ubicate allo sbocco

in valle dei rii scolatori della Vauda e quindi maggiormente penalizzate dalla possibile presenza di acque subsuperficiali.

AREE FORTEMENTE PENALIZZATE AI FINI URBANISTICI

- Settori ad elevata ritenzione idrica
 - Per la caratterizzazione di questi areali si rimanda a quanto descritto nel capitolo di illustrazione della carta geomorfologica. Va qui sottolineato che la vocazione urbanistica di questi areali risulta fortemente penalizzata: infatti, seppure opportuni interventi tecnici possono certamente consentire l'edificazione di queste aree, gli stessi interventi non potrebbero garantire un'adeguata fruibilità dei settori limitrofi, almeno in relazione ad un razionale rapporto costi-benefici.
- sull'altipiano:
 - a) superfici lineari debolmente depresse talora condizionate dalla presenza di acque sub-superficiali a monte delle testate d'incisione dei corsi d'acqua, aree di possibile arretramento delle stesse:
 - b)superfici debolmente acclivi, generalmente boscate, a monte degli orli di scarpata, sede di possibili ruscellamenti in occasione di precipitazioni abbondanti; aree soggette a salvaguardia idrogeologica e forestale

Come già sottolineato, la vocazione urbanistica di questi areali risulta pesantemente condizionata dal rischio di possibili ruscellamenti o ristagni delle acque superficiali selvagge o incanalate e dal progressivo arretramento verso l'interno dell'altipiano delle testate d'incisione dei rii scolatori.

 Settori di scarpata ad elevata acclività: aree soggette a salvaguardia idrogeologica e forestale

Sono evidenziati, con il colore rosa, le scarpate del terrazzo mindelliano ed i ripidi versanti delle vallette d'incisione ai suoi margini, che risultano per la massima parte caratterizzate da elevata acclività e da una fitta vegetazione boschiva.

L'utilizzo di questi settori viene sconsigliato sia per le oggettive situazioni di rischio, come descritto nelle pagine di commento alla carta geomorfologica, sia in relazione ai doverosi vincoli di salvaguardia ambientale e forestale


DINAMICA A FLUVIALE

Per la descrizione delle caratteristiche geomorfologiche e di rischio relative a queste aree si rimanda a quanto indicato nel commento alla cartografia geomorfologica (Capitolo 5.), escludendone la possibilità di utilizzo a fini insediativi.

Evidenze di modesti collassamenti sulla scarpata. (non cartografabili).

Con un asterisco nero sono indicati alcuni modesti dissesti rilevati sulle scarpate del terrazzo mindelliano, caratterizzati da fenomeni di creeping o da modesti smottamenti connessi all'acclività delle scarpate e all'azione degli agenti esogeni rappresentati da acque ruscellanti, localmente incanalate.

Questi fenomeni non interessano strutture antropiche ad eccezione di quello segnalato ad Ovest del concentrico, lungo il versante sinistro idrografico di un piccolo rio scolatore, dove si osservano alcuni fenomeni franosi puntuali, connessi all'azione di erosione al piede della scarpata; l'arretramento dell'orlo di frana potrebbe in questo caso interessare le abitazioni prossime alla scarpata, di cui già risultano compromessi parte degli orti.



3. LE CARTOGRAFIE TEMATICHE DI DETTAGLIO

La carta geologica

La carta geomorfologica e dei dissesti

La carta geoidrologica

La carta dell'acclività

La carta delle opere di difesa idraulica censite (SICOD)

La carta dell'evento alluvionale 1994

La carta litotecnica

La carta di sintesi

La Carta Geologica

L'assetto geologico dell'area in esame, come descritto nei capitoli precedenti, è stato rappresentato su una cartografia alla scala 1:10.000.

In carta sono stati distinti:

- Depositi eluvio-colluviali

Costituiscono una modesta fascia di depositi, margine al settentrionale dell'apparato di conoide mindelliano, caratterizzati da granulometrie fini a cui si associano ciottoli alterati ed arrotondati, derivanti dalla mobilizzazione e riattivazione, da parte delle acque piovane e della gravità dei prodotti di alterazione dei depositi fluvioglaciali mindelliani. Il loro accumulo origina moderatamente acclivi, che si raccordano dolcemente con i depositi di fondovalle.

- Alluvioni attuali

Rappresentano il letto di piena ordinaria dei torrenti, di norma caratterizzati dall'assenza di suolo o, al limite, da vegetazione stagionale; in queste fasce di territorio, che risultano chiaramente definite lungo il T. Malone e più modeste, talora non cartografabili, lungo i rii minori, sono in linea di massima contenute le portate di piena stagionali dei corsi d'acqua.

Alluvioni recenti

Con questa definizione sono state segnalate diverse porzioni di territorio, tutte condizionate dal rischio potenziale di allagamento o dalla presenza di acque ruscellanti durante eventi meteorici di particolare intensità. Lungo il T.Malone e parallelamente ai rii di fondovalle: questi settori risultano generalmente occupati da

vegetazione arbustiva o da pioppeti; si tratta di areali non coltivati a causa della scarsa potenza di suolo che li caratterizza.

Alluvioni medio-recenti

Questi areali, generalmente compresi tra i deposti alluvionali recenti e quelli antichi, risultano rilevati di circa 2-4 m rispetto all'alveo di piena ordinario. Nel territorio comunale di Volpiano sono destinati esclusivamente a coltivo, mentre risultano in parte urbanizzati nel territorio di S. Benigno, in sinistra idrografica al T.Malone, poco a valle dell'autostrada Torino-Aosta ed in destra idrografica, poco a monte del concentrico.

Alluvioni antiche

Costituiscono i settori più esterni della fascia di competenza fluviale, separati dai depositi di origine fluvioglaciale di fondovalle da un terrazzo di 3-4 m di altezza che, solo nei settori più settentrionali del territorio comunale, diminuisce la sua potenza sino a non consentire una distinzione netta tra i due tipi di deposito. All'incirca nei limiti di questo orlo di terrazzo vengono contenute le "aree inondabili" segnalate dalla cartografia C.S.I. Piemonte della Banca Dati Geologica Regionale.

- Depositi fluvioglaciali rissiani

Rappresentano gran parte del territorio comunale, e su questi depositi si sviluppano l'intero concentrico e le diverse infrastrutture ad esso connesse. Si tratta di un'estesa area subpianeggiante, debolmente inclinata verso S-E, solcata da corsi d'acqua subparalleli ad andamento circa W-E. I depositi fluvioglaciali rissiani sono rappresentati da materiali ghiaioso-sabbiosi, a cui si associa un paleosuolo giallo-arancio, e sono sede di una ricca falda freatica rilevabile in media a -1.50÷5.00 m dal p.c.

- Depositi fluvioglaciali mindelliani

Anche la superficie del terrazzo mindelliano, la Vauda, risulta subpianeggiante, con una debole inclinazione verso N-E ed è solcata da modesti rii colatori, che originano profonde incisioni sviluppate principalmente al margine Nord-Orientale del terrazzo. In questo caso, i depositi che costituiscono questo esteso accumulo sono caratterizzati dalla presenza di uno strato di loess (deposito eolico) argillificato, talora potente anche alcuni metri, che ne ricopre l'intera superficie, al di sotto del quale si riconosce un paleosuolo costituito da argille rosso-brune, con ciottoli esclusivamente silicatici molto alterati e completamente privo di ciottoli carbonatici.

Sulla carta sono stati inoltre indicati:

- Reticolato idrografico principale e superfici lacustri
- Reticolato idrografico minore (a a cielo aperto; b intubato)
- Orlo di terrazzo

La Carta Geomorfologica e dei dissesti

In questo elaborato sono stati cartografati gli elementi geomorfologici e dissestivi individuati all'interno del territorio comunale di Volpiano; si è voluto fornire in questo modo un quadro il più esauriente possibile a riguardo delle problematiche relative alla dinamica fluviale, alla tendenza evolutiva dei corsi d'acqua ed alla dinamica dei versanti della Vauda.

Questo documento riveste particolare importanza in un ambito territoriale così strettamente condizionato dalla dinamica fluviale, sia per la presenza dei corsi d'acqua principali, che per la tendenza evolutiva del reticolato secondario, impostato nel settore collinare.

Su questa carta abbiamo inoltre riportato, oltre alle distinzioni prettamente geomorfologiche e geologiche, le aree soggette ad allagamento.

- Aree inondabili per eventi di piena ricorrenti del reticolato idrografico minore

Come indicato in legenda, con il cromatismo verde chiaro sono state segnalate diverse porzioni di territorio, tutte condizionate dal rischio potenziale di allagamento o dalla presenza di acque ruscellanti in situazioni di piovosità intensa localizzate lungo le aste dei rii principali e secondari.

I numerosi interventi di regimazione realizzati in seguito al gravoso evento alluvionale del novembre 1994, ed elencati nel capitolo dedicato alla cartografia dell'evento, hanno decisamente minimizzato la possibilità che tali fenomeni si realizzino.

Settori di scarpata ad acclività medio-alta

Con tale simbolismo si sono individuati i settori della scarpata posta al contorno dell'altipiano della Vauda che presentano pendenze maggiori e pertanto risultano più facilmente interessate da fenomeni di creeping e/o da modesti dissesti limitati ai materiali di copertura.

- Paleoalvei

Si tratta di aree depresse, a direzione circa NW-SE, sviluppate parallelamente al corso d'acqua del T.Malone, che rappresentano, quali antichi paleoalvei, settori originariamente occupati dal letto del torrente. Oltre alla superficie depressa rispetto al piano campagna circostante, anche la granulometria particolarmente grossolana dei depositi che costituiscono il substrato di queste forme ("canali ghiaiosi") favorisce il drenaggio e la circolazione di acque sotterranee; in questi settori possono formarsi modesti rii o evidenti ristagni, soprattutto nelle fasi di piena del T. Malone. In occasione dei più gravosi eventi di piena (novembre '94) i paleoalvei, anche se non direttamente innescati, hanno rappresentato direzioni di deflusso preferenziali delle acque di esondazione.

- Settori ad elevata ritenzione idrica

Si tratta di areali di difficile perimetrazione, caratterizzati dalla presenza di acque subsuperficiali, con associati locali ristagni. Arealmente più diffusi nei settori meridionali del territorio comunale nella zona dei prati della Rubiana e dell'Olla, questi settori sono segnalati anche ai piedi del terrazzo mindelliano, prevalentemente nel tratto compreso tra il margine Nord-Orientale del terrazzo e la viabilità per Lombardore, a causa delle numerose risorgive associate all'affioramento e/o subaffioramento del substrato villafranchiano che presenta minori valori di permeabilità rispetto ai sovrastanti depositi fluvioglaciali. L'estensione cartografica di questi areali va quindi considerata quale segnalazione indicativa, dal momento che l'ampiezza risulta pesantemente condizionata dall'oscillazione della

falda freatica superficiale, il cui andamento è a sua volta legato all'apporto meteorico ed a quello irriguo.

- Area inondata dalla piena del Novembre 1994

Con il colore azzurro sono state indicate le aree inondate durante l'evento alluvionale del novembre 1994 ricavandone l'estensione dalle cartografie prodotte dalla Dott.ssa Magosso.

I numerosi e mirati interventi di sistemazione e/o regimazione realizzati in seguito al quel disastroso evento hanno decisamente minimizzato il rischio del ripetersi di un fenomeno di tale portata come peraltro dimostrato dall'assenza di segnalazioni di dissesto durante l'evento dell'Ottobre 2000.

- Orli di terrazzo, scarpate di erosione

Con questo grafismo sono indicati il terrazzo e la potente scarpata che limitano i terreni della Vauda ed i ripidi versanti delle vallette che solcano l'altipiano ai suoi margini. I due fronti della scarpata, l'uno rivolto verso Sud e l'altro verso Nord-Est, presentano caratteristiche morfologiche parzialmente diverse: a) la potenza del terrazzo varia da circa 20 m lungo il lato meridionale a circa 40 m lungo il lato Nord-Orientale; b) la debole inclinazione verso N-E della superficie topografica della Vauda favorisce il ruscellamento superficiale verso quella direzione, determinando la presenza di un maggior numero di incisioni lungo il margine Nord-Orientale rispetto al margine meridionale, dove si sviluppa il solo Rio Valfornace. Questi elementi, unitamente ai più diffusi ristagni, rilevati al piede del terrazzo lungo il margine settentrionale, concorrono a determinare un diverso grado di rischio sui due fronti con fenomeni di instabilità diffusa sul fronte Nord-Orientale, lungo il quale sono stati rilevati modesti fenomeni di creeping sulla scarpata principale e piccole frane per erosione al piede lungo le incisioni minori, a cui si contrappone una complessiva stabilità lungo il margine meridionale.

Sulla carta sono stati inoltre indicati:

- Reticolo idrografico principale e superfici lacustri
- Reticolo idrografico minore
- Limite tra la fascia A e la fascia B, limite tra la fascia B e la fascia C, limite esterno della fascia C, limite di progetto tra la fascia B e la fascia C e area inondabile tratti dal "Progetto per l'assetto idrogeologico del reticolo minore (PSRM)" relativo al T.Malone.

La carta geoidrologica

La carta riporta l'ubicazione dei pozzi noti sul territorio comunale di Volpiano, nei quali si è misurata la soggiacenza della falda durante le campagne di misurazione eseguite nel mese di febbraio 2004 e degli specchi d'acqua in cui affiora la superficie freatica.

Si sono presi in considerazione 14 punti d'acqua (pozzi ed emergenze della falda superficiale) distribuiti principalmente in prossimità del concentrico; per ogni pozzo è stata valutata la soggiacenza della falda, ovvero la profondità alla quale si rileva la presenza della stessa a partire dal piano campagna, si è calcolata la quota assoluta alla quale essa si trovava ed in funzione dei valori rilevati si sono interpolate delle curve isofreatiche.

Come è visibile in carta, la quota assoluta della superficie della falda presenta un gradiente decrescente in senso mediamente linee isofreatiche ovest-est: le vengono tratteggiate corrispondenza della Vauda poiché in questa zona non sono permettano di verificare presenti pozzi che direttamente l'andamento delle stesse.

Attraverso l'utilizzo di un software si è successivamente eseguita una valutazione della soggiacenza della falda all'interno del territorio comunale; tale stima è stata realizzata attraverso un'operazione di sottrazione tra la superficie topografica, ricostruita a partire dal modello digitale del territorio fornito dalla Regione Piemonte, e la superficie della falda ricostruita; tramite un'ulteriore analisi si è infine giunti a delimitare i settori di territorio comunale in corrispondenza dei quali la superficie freatica può raggiungere la quota di -2 m dal p.c.

Il confronto con i dati regionali ed in particolar modo con la carta a isopiezometriche regionale, frutto di una convenzione con il Dipartimento di Scienze della Terra, riferita ad una campagna di misure eseguita a giugno-luglio 2003 con scala di acquisizione pari a 1:100.000, dimostra come questa risulti, per la gran parte del territorio di Volpiano, perfettamente coincidente con quella riportata sulla Tav. 3g "Carta geoidrologica" per quanto attiene alla direzione di flusso dei filetti liquidi, alla quota assoluta delle isofreatiche ed al gradiente idraulico.

La cartografia prodotta riporta inoltre una zonazione geoidrologica del territorio effettuata in funzione delle caratteristiche di permeabilità dei materiali affioranti e cioè:

- Depositi di origine alluvionale: permeabilità medio alta
- Depositi eluvio-colluviali: permeabilità bassa
- Depositi di origine alluvionale: permeabilità medio alta ricoperti da paleosuolo impermeabile

Sulla cartografia sono state infine indicate le aree di rispetto dei pozzi dell'acquedotto comunale.

La carta dell'acclività

La carta riporta le principali classi di acclività distinte per il territorio comunale e significative per un'indagine geomorfologica che porti elementi di valutazione ai fini della stabilità dei versanti e della loro utilizzazione ai fini urbanistici.

La carta è stata elaborata attraverso l'utilizzo di un software a partire dal reticolo DTM fornito dalla Regione Piemonte, il quale è costituito da un reticolo di punti a maglie quadrate con lati pari a 50 metri, paralleli agli assi Gauss-Boaga della rappresentazione cartografica. Trattandosi di una rappresentazione del territorio che si fonda sulla sua suddivisione in celle regolari, ad ognuna delle quali è assegnato un univoco valore altimetrico, è possibile che la carta non metta in evidenza variazioni di pendenza puntuali o rilevabili su distanze ridotte (prossime alle dimensioni della maglia del DTM), originando quindi inevitabili imprecisioni; tuttavia, se si considerano i versanti nella loro interezza, la carta risulta un utile strumento per la valutazione di quanto indicato nel comma precedente.

Sono state individuate le seguenti classi di pendenze (P):

Settori pianeggianti o debolmente inclinati (0°<P<5°)

Ricade in questa classe la quasi totalità del territorio comunale che si sviluppa al di sopra della superficie deposizionale subpianeggiante dei depositi di origine alluvionale presenti.

- Settori a debole acclività (5°<P<10°)

In questa classe di acclività ricadono i settori di raccordo tra la scarpata intagliata nei depositi fluvioglaciali mindelliani e le superfici subpianeggianti costituite della Vauda verso l'alto e dalla pianura sulla quale è sviluppato il concentrico verso il basso.

- Settori a medio-bassa acclività (10°<P<20°)
- Settori a medio-alta acclività (20°<P<30°)
- Settori ad acclività molto elevata (P>30°)

Le tre classi di acclività sopra indicate si rinvengono e caratterizzano la scarpata che delimita, sia verso nord che verso sud, il rilievo della Vauda. Lungo la scarpata i settori maggiormente acclivi si localizzano in corrispondenza del suo settore mediano e solamente in rari punti i terreni ricadono nella classe di acclività maggiore; all'interno del territorio comunale queste sono le uniche porzioni in corrispondenza delle quali è possibile l'originarsi di processi morfogenetici di origine gravitativa.

• La carta delle opere di difesa idraulica censite

La carta riporta l'ubicazione delle opere di difesa presenti lungo il reticolato idrografico principale e secondario che caratterizza il territorio comunale, classificate secondo le tipologie previste nelle schede SICOD (Sistema Informativo Catasto Opere Di Difesa).

Sono state individuate le seguenti tipologie di opere:

- Attraversamenti e guadi

Sono considerati come tali i manufatti di attraversamento con luce minore di 6 metri.

- Ponti

Sono manufatti di attraversamento di corsi d'acqua caratterizzati da una luce maggiore di 6 metri.

- Canalizzazioni

- Difese spondali

Rientrano in questa tipologia i muri e le scogliere

Si rimanda alle schede allegate per la visione delle caratteristiche geometriche delle opere censite.

La carta dell'evento alluvionale 1994

Per completare l'analisi del territorio comunale di Volpiano abbiamo riprodotto la cartografia del più recente e disastroso evento alluvionale registrato.

Come detto in precedenza il rilievo delle aree inondate e dei manufatti danneggiati è stato ripreso dall'esame delle cartografie redatte, nell'ambito delle indagini geologiche a supporto del P.R.G.C. vigente, dalla Dottoressa Paola Magosso.

Per permettere una valutazione del grado di minimizzazione del rischio e cioè della possibilità che un evento di tali dimensioni si verifichi nuovamente, sono stati rappresentati sulla cartografia gli interventi di sistemazione realizzati ricavando tale elenco dai documenti reperiti presso gli uffici tecnici del Comune di Volpiano.

Il confronto tra l'evento e le opere realizzate ha permesso di evidenziare come si sia intervenuti nei punti di innesco dei fenomeni di inondazione (adeguando ponti e ricalibrando alvei) completando il quadro di interventi, concordato con i settori regionali competenti, e ritenuto propedeutico all'utilizzo ai fini urbanistici di gran parte del territorio comunale (cfr. P.R.G.C. vigente).

Più in dettaglio gli interventi realizzati in questa fase sono stati: il rifacimento del ponte sul T.Bendola in via Leinì, il rifacimento del ponte sul Gavo San Grato, il rifacimento del ponte sul Rio San Giovanni (via Leinì-c.so Regina Margherita), il rifacimento del ponte sul Rio San Giovanni in via Trento, il rafforzamento dei ponti sul Rio San Giovanni (via Ciriè, via Trieste, via Brandizzo), l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica del T.Bendola nel territorio comunale (Ing. Gervasio), l'esecuzione dei lavori di drenaggio e ripristino dello scolmatore "Bendolino", il rifacimento del ponte ferroviario sul T.Bendola (progressiva 4+791), l'attraversamento ferroviario dello scolmatore "Bendolino", il rifacimento del ponte ferroviario sul Rio San Giovanni (progressiva 6+730, stazione) ed il rifacimento del ponte ferroviario

sul Rio Ritano (progressiva 8+230).

Successivamente sono state completate ulteriori opere di sistemazione e difesa idraulica ed in particolare: il rifacimento delle sponde e l'adeguamento della sezione del Rio San Giovanni in tutto il tratto urbano ed il rifacimento del ponte sul Rio Ritano (SP 40), il rifacimento del ponte sul Rio San Giovanni in c.so Platone, il rifacimento del ponte sul Rio San Giovanni in via Brandizzo, il rifacimento del ponte sul Rio Ritano a valle del vivaio Fiore, il rifacimento del ponte sul Torrente Bendola in via Casne ed il rifacimento del ponte sul Torrente Bendola lungo strada della Benedetta.

Per ampliare il quadro degli interventi realizzati in particolare sul T. Bendola, è stata richiesta la documentazione all'Ufficio Tecnico del Comune di Leinì attinente alle verifiche idrauliche relative alla sistemazione del reticolo idrico nel proprio territorio comunale.

Su esplicita richiesta degli uffici regionali la cartografia è stata integrata con i dati relativi alle quote raggiunte dalle acque di piena durante l'evento; a tale proposito si sottolinea come queste informazioni non siano disponibili su alcun documento ufficiale e pertanto per la loro definizione ci si è avvalsi di alcune indicazioni fornite dalle carte di terreno redatte dalla Dott.sa Magosso, che gentilmente ce ne ha permesso la consultazione, e che hanno costituito il punto di partenza per la ricostruzione indiretta dell'altezza della lama d'acqua esondata.

I livelli della piena sono stati ricavati come differenza tra la il massimo livello raggiunto dalle acque di piena e la superficie topografica ricostruita a partire dal D.T.M. fornito dalla Regione Piemonte.

La piena è stata modellata a partire dalla perimetrazione delle aree inondate eseguita dalla Dott.sa Magosso al cui limite esterno è stato associato un battente idrico nullo; sulla base della quota s.l.m. di alcuni punti scelti lungo tale limite (fig. 1) si è poi

ricostruita una superficie che rappresenta, con le dovute incertezze e solo all'interno delle perimetrazioni sopra citate, l'andamento della piena (fig. 2)




fig. 1: punti in corrispondenza dei quali si ha altezza della lama d'acqua esondata nulla e relativa quota s.l.m.




fig. 2: ricostruzione andamento delle acque di piena.

Un'ulteriore approssimazione del metodo applicato è data dalla ricostruzione della superficie topografica a partire dal D.T.M. fornito dalla Regione Piemonte il quale, come sottolineato nel capitolo dedicato alla carta dell'acclività, è costituito da un reticolo di punti a maglie quadrate con lato pari a 50 metri (fig. 3) che non evidenzia variazioni di quote su brevi distanze.




fig.3: superficie topografica ricostruita dal DTM

I battenti idrici sono stati ricostruiti operando una sottrazione tra le due superfici sopra descritte che ha dato il risultato visibile in fig. 4.




fig.4: ricostruzione battenti idrici

Le approssimazioni che accompagnano il metodo applicato suggeriscono una certa cautela nel trarre indicazioni di pericolosità dai valori ricavati sebbene essi possano dare indicazioni di massima valide su vaste aree; va inoltre considerato a questo proposito che le opere di sistemazione idraulica eseguite lungo i diversi corsi d'acqua all'interno territorio comunale e nei comuni circostanti hanno fortemente modificato gli scenari di piena associabili ad eventi meteorici di portata pari a quello del 1994.

La carta litotecnica

Nell'ambito della verifica di compatibilità idraulica dello strumento urbanistico vigente è stato realizzato un censimento delle indagini geognostiche eseguite in passato all'interno del territorio comunale ed in possesso dell'ufficio tecnico.

Sul documento cartografico si è indicato il posizionamento delle indagini censite le quali sono state numerate corrispondentemente ai certificati allegati.

Come risulta evidente dalla cartografia prodotta, le indagini consultate si sono rivelate decisamente omogenee pertanto non è stato possibile evidenziare zone a diverse caratteristiche litostratigrafiche se non per grandi complessi (vauda, pianura ecc.).

Le distinzioni riportate sono state le seguenti:

- Sequenze ghiaioso-sabbiose ricoperte da suolo giallo arancio limoso-sabbioso di potenza prossima al metro
- Depositi limoso sabbiosi di origine eluvio colluviale
- Sequenze ghiaioso-sabbiose ricoperte da un suolo argillificato rosso-bruno e da uno strato di loess argillificato potente anche alcuni metri (Vauda)

La carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica

(in ottemperanza alla C.P.G.R. 8/5/1996, n°7/LAP)

Come si legge nella circolare richiamata, "questo documento ha lo scopo di fornire il quadro dello stato del territorio sotto il profilo della sua pericolosità, in termini possibilmente di facile comprensione anche per gli altri tecnici coinvolti nel processo pianificatorio e in particolare al coordinatore e al progettista dello strumento urbanistico".

La carta è stata rilevata tenendo presente il concetto di pericolosità definito come "valutazione, in termini probabilistici, dell'instabilità potenziale, indipendentemente dalla presenza antropica, di una certa area in funzione della tipologia, della quantità e della frequenza dei processi che vi si possono innescare".

("La pericolosità,, si traduce in rischio non appena gli effetti dei fenomeni naturali implicano un costo socio-economico da valutarsi in relazione all'indice di valore attribuibile a ciascuna unità territoriale").

La carta riporta "per zone omogenee, le indicazioni riguardanti la tipologia e la quantità dei fenomeni geomorfologici attivi o potenzialmente attivabili sui versanti e lungo la rete idrografica sia principale sia minore".

Per arrivare ad "una valutazione della pericolosità sotto l'aspetto geomorfologico, intrinseco, che prescinde quindi da valutazioni di tipo probabilistico" è stata visualizzata una zonazione, per aree omogenee, in classi di idoneità del territorio comunale, partendo "dall'analisi di tutti gli elementi di carattere geolitologico, geomorfologico, idrogeologico, idrologico, ecc. e di quant'altro consente una valutazione oggettiva della propensione

al dissesto dell'intero territorio comunale".

Sono state distinte tre classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica, seguendo i dettami delle normative richiamate, che citiamo in sequenza:

- Classe I

Pericolosità geomorfologica: trascurabile.

Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988.

Utilizzazione urbanistica: nessuna limitazione alle scelte urbanistiche.

Prescrizioni normative: rispetto del D.M. 11/3/1988 in particolare per quanto riguarda il punto C (opere di fondazione) e G (stabilità dei fronti di scavo); eventuale attenzione alla massima escursione della superficie piezometrica.

- Classe II

Pericolosità geomorfologica: moderata.

Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici.

Utilizzazione urbanistica: è subordinata all'adozione ed al rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11 marzo 1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.

In questa classe sono state riconosciute quattro sottoclassi:

II A: aree inondate in occasione dell'evento 1994.

Prescrizioni normative per i settori IIA: gli interventi in questi settori andranno corredati da una relazione geologico-tecnica che verifichi le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione, la soggiacenza della falda e le oscillazioni della stessa, le situazioni di ristagno idrico superficiale, il rischio derivante da eventi alluvionali e l'interferenza delle opere sulle eventuali acque di laminazione

II B: aree caratterizzate da soggiacenza ridotta e/o potenzialmente soggette a modesti allagamenti; fasce di cautela al piede del versante.

Prescrizioni normative per i settori II B: valgono le prescrizioni per la sottoclasse IIA.

II C: aree di scarpata a media acclività.

Prescrizioni normative per i settori II C: valgono comunque le prescrizioni per la classe II A; nel dettaglio specifico si dovrà inoltre verificare la stabilità dei versanti su cui si collocherà l'intervento

II D: areali con paleosuolo a scadenti caratteristiche geotecniche localizzate sulla Vauda.

Prescrizioni normative per i settori II D: valgono le prescrizioni per la classe II A; nel dettaglio specifico si dovrà inoltre precisare la regimazione e lo smaltimento delle acque provenienti da pluviali e da aree impermeabilizzate. In questi settori è previsto un arretramento di 10 m dal ciglio delle scarpate principali.

- Classe III B

Pericolosità geomorfologica: elevata.

Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente.

Utilizzazione urbanistica: in assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico quali, a titolo di esempio, interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ecc...; per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall'art. 31 della L.R. 56/77. Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell'attuazione degli interventi di riassetto e dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità.

Sottoclasse IIIb₂: a seguito della realizzazione delle opere sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti e/o completamenti.

Prescrizioni normative per la Classe IIIb₂:per le ristrutturazioni che comportano un aumento del carico antropico la relazione geologico-tecnica dovrà accertare la realizzazione e lo stato manutentivo degli interventi di riassetto che hanno permesso l'eliminazione o la minimizzazione della pericolosità.

Per le nuove costruzioni la relazione geologico-tecnica dovrà contenere quanto previsto per le ristrutturazioni integrato con le prescrizioni relative alla classe II.

Classe III A

Pericolosità geomorfologica: elevata.

Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti.

Utilizzazione urbanistica: aree inidonee a nuovi insediamenti.

Prescrizioni normative: divieto all'edificazione.

IIIA: ricadono in questa classe i settori territoriali inedificati collinari in cui si registrano pendenze medio-elevate ed elevate, caratterizzati dalla presenza di aree potenzialmente instabili e i settori pianeggianti che, durante gli eventi alluvionali storici

(Novembre 1994 – Ottobre 2000), sono stati inondati da battenti idrici elevati.

Sulla carta sono stati inoltre indicati:

- i settori caratterizzati dalla soggiacenza della falda minore o uguale a 2 m, ricavati come descritto nel capitolo specifico;
- le fasce di rispetto dei pozzi dell'acquedotto;
- la fasce di rispetto dai corsi d'acqua presenti sul territorio comunale ai sensi del Regio Decreto 523 del 1904 e dell'art. 29 L.R. 56/77; per la definizione di queste fasce, di carattere puramente geometrico, si è attuata una distinzione fra le aree contenute all'interno del centro abitato e le aree esterne e si è tenuto conto degli interventi realizzati sul reticolo idrografico, di cui si sono acquisite le verifiche idrauliche, e della ricaduta degli stessi sulla minimizzazione delle condizioni di pericolosità idraulica;
- le fasce fluviali per il T. Malone così come delimitate nel "Progetto per l'assetto idrogeologico del reticolo minore (PSRM)" sulle quali si applicano le seguenti norme:

Fascia di deflusso della piena (fascia A)

- 1. nella fascia "A" il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.
- 2. nella fascia A sono vietate:
- a) le attività di trasformazione dello stato di fatto dei luoghi, che modifichino l'assetto idrologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.lgs. 5.2.1997 n° 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, lett. l);
- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, lett. m);
- d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per

un'ampiezza di almeno 10 mt dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;

- e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- f) il deposito a cielo aperto, ancorchè provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.
- 3. sono per contro consentiti:
- a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree coltivate alla data di adozione delle presenti norme;
- b) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 mc annui;
- e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purchè inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di Settore;
- f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata e agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
- h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad intervento di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
- i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, c. 1, lett. m) del D.Lgs. 5.2.1997, n° 22;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5.2.1997, n° 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dall'autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto D.Lgs.;
- m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.
- 4. per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento autorizzare o effettuare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella fascia A.

5. gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Fascia di esondazione (Fascia B)

- 1. nella fascia "B" il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.
- 2. nella fascia B sono vietati:
- a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.lgs. 5.2.1997 n° 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29 comma 3, lett. l);
- c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.
- 3. sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente 3° comma dell'art. 29:
- a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
- b) gli impianti di trattamento delle acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa a sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti dell'art.38 delle NdA del PAI, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis:
- c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
- d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni dell'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e s.m.i.;
- e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quando esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e/o provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 delle NdA del PAI, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.
- 4. gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti o con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Aree di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)

- 1. Ai sensi del 5° comma dell'art. 31 delle N.d.A. del PAI, il PRGC, come modificato e integrato dalla Variante strutturale n° 6, stabilisce la disciplina, transitoria e finale, delle aree retrostanti alla fascia "B di progetto" definita dal Progetto di Variante del PAI per la Rete Idrografica Minore Naturale in un settore della sponda destra del T. Malone. In particolare:
- a) nelle aree comprese in classe di pericolosità idrogeologica IIIA definita dalla Carta di sintesi si applicano in modo permanente le limitazioni da essa stabilite.
- b) nelle aree comprese in classe IIa) e IIb) si applicano in via transitoria, e cioè fino alla avvenuta realizzazione delle opere, le norme della Fascia B nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l. 356/2000.
- 2. Nelle restanti aree comprese in fascia "C" non retrostanti a limiti di "B di progetto" si applicano le disposizioni normative definite dalle NdA del PRGC, come modificato e integrato dalla Variante strutturale n° 6, per le diverse classi di pericolosità idrogeologica individuate nella Carta di sintesi.

La cartografia dell'autorità di bacino riporta anche un'area inondabile (che è stata disegnata anche sull'elaborato di sintesi) ma a cui non è associata una specifica normativa; l'analisi delle condizioni di pericolosità effettuate in dettaglio nei settori del territorio comunale retrostanti la fascia B di progetto hanno permesso di valutare la criticità dei luoghi e di inserire l'area totalmente in classe IIIA.


ALLEGATI

- Schede SICOD
- Dati geognostici

provincia



TO



				CARAT	T. GEOMET	RICHE		RILE	VATI	(T)	
CODICE	TIPOLOGIA	STRUTTURA	n. campate	lunghezza totale (m)	luce libera totale (m)	larghezza impalcato (m)	altezza intradosso fondo alveo (m)	alt. Max sponda sx (m)	alt. Max sponda dx (m)	tavola grafica	località
DOMAPO001	stradale	travata	1	8,24	6,64	4,6	2,5	2	2	00-000005	C.na Pantalina
DOMAPO002	stradale	travata	1	6,64	6	4,6	2			00-000005	Molino Grassino
DOMAPO003	stradale	travata	1	17,2	15,9	6,6	3,98	2,8	2,8	00-000005	via Casne
DOMAPO004	stradale	travata	1	18	16	6,6	3,3	2	2	00-000005	Strada della Benedetta
DOMAPO006	stradale	travata	1	16	13,2	9	3,6	3,6	3,6	00-000005	Via Torino
DOMAPO007	stradale	travata	1	16,6	15,1	11	2,2	2,5	2,3	00-000005	Sp 40
DOMAPO008	stradale	travata	1	16,9	16	11	2,2			00-000005	Sp 40
DOMAPO009	ferroviario	travata	1	13,3	10,3	6	2,3	2,2	2,2	00-000005	Ferrovia Canavesana
DOMAPO010	ferroviario	travata	8	18,8	16	6	1,6	2,2	2,2	00-000005	Ferrovia Canavesana
DOMAPO011	pedonale	arco	1	9,1	9,1	2,1	2,6	2,6	2,6	00-000005	SP 17
DOMAPO012	stradale	travata	1	11	9,5	6,1	2	3	3	00-000005	SP 17
DOMAPO013	stradale	travata	1	9	8,5	10	2	3	3	00-000005	Corso Regina
DOMAPO014	stradale	travata	1	10	6,7	12,5	2,4	2,9	2,9	00-000005	Via Trento








comune Volpiano

provincia **TO**

Sistema Informativo
Catasto Opere di Difesa









provincia



Volpiano

TO



				CARAT	T. GEOMET	RICHE		RILE	VATI	re	
CODICE	TIPOLOGIA	STRUTTURA	n. campate	lunghezza totale (m)	luce libera totale (m)	larghezza impalcato (m)	altezza intradosso fondo alveo (m)	alt. Max sponda sx (m)	alt. Max sponda dx (m)	tavola grafica	località
DOMAPO028	stradale	arco	1	25,6	20	9,5	3,5	3,5	3,5	00-000005	Deposito Agip
DOMAPO029	stradale	arco	1	7	6,1	10	3,7	4	5	00-000005	SP 220
DOMAPO030	ferroviario	arco	3	23	15	10	3,5	3	3	00-000005	Ferrovia TO-MI
										00-000005	
DOMAPO031	stradale	travata	1	14,4	7,3	9	2	1,5	2,5	00-000005	SP 39






provincia

Volpiano

TO



			CARAT	T. GEOMET	RICHE	+		MATE	RIALI		m.	
CODICE	TIPOLOGIA	larghezza (m)	lunghezza (m)	altezza (m)	sezione (m²)	diametro (m)	acciaio	cls	massi	mattoni	tavola grafica	località
DOMAAG001	ATTRAVERSAMENTO scatolare	2	40	0,7	1,4			✓			00-000005	Via Trento
DOMAAG002	ATTRAVERSAMENTO scatolare 2 elementi affiancati	1,2	10	1,25	1,5			✓			00-000005	Ferrovia Canavesana
DOMAAG003	ATTRAVERSAMENTO scatolare	1,5	56	1,8	2,7			✓			00-000005	Via Casne
DOMAAG004	ATTRAVERSAMENTO scatolare	1,5	30	2	3			✓			00-000005	Rampa SP 401
DOMAAG005	ATTRAVERSAMENTO scatolare	1,8	40	2,2	3,96			✓			00-000005	Svincolo Sp 401
DOMAAG006	ATTRAVERSAMENTO scatolare	1,8	40	2,2	3,96			✓			00-000005	Corso Kant
DOMAAG007	ATTRAVERSAMENTO scatolare	3	35	1,8	5,4			✓			00-000005	Autostrada A5
DOMAAG008	ATTRAVERSAMENTO scatolare	1,8	12	2,4	4,32			✓			00-000005	Via Amalfi
DOMAAG009	ATTRAVERSAMENTO scatolare	1,8	12	2,4	4,32			✓			00-000005	C.na Garustia
DOMAAG010	ATTRAVERSAMENTO scatolare	1,8	30	2,4	4,32			✓			00-000005	C.na Verdina
DOMAAG011	ATTRAVERSAMENTO scatolare	1,8	10	2,4	4,32			✓			00-000005	C.na Verdina
DOMAAG012	ATTRAVERSAMENTO scatolare	1,8	10	2,4	4,32			✓			00-000005	








Volpiano

provincia

ТО



			CARAT	T. GEOMET	TRICHE			MATE	RIALI			
CODICE	TIPOLOGIA	larghezza (m)	lunghezza (m)	altezza (m)	sezione (m²)	diametro (m)	acciaio	cls	massi	mattoni	tavola grafica	località
DOMAAG013	ATTRAVERSAMENTO scatolare	1,8	10	2,4	4,32			✓			00-000005	
DOMAAG014	ATTRAVERSAMENTO	1,2	3,9	0,4						✓	00-000005	
DOMAAG015	ATTRAVERSAMENTO tubazione		5			4					00-000005	
DOMAAG016	ATTRAVERSAMENTO tubazione		4			0,4		✓			00-000005	
DOMAAG017	ATTRAVERSAMENTO tubazione		2,5			0,4					00-000005	
DOMAAG018	ATTRAVERSAMENTO	1,8	4	0,9				✓			00-000005	
DOMAAG019	ATTRAVERSAMENTO tubazione		6			0,5		✓			00-000005	
DOMAAG020	ATTRAVERSAMENTO tubazione		5			0,5		✓			00-000005	
DOMAAG021	ATTRAVERSAMENTO tubazione		8			0,6		✓			00-000005	
DOMAAG022	ATTRAVERSAMENTO tubazione		9			1,2		✓			00-000005	
DOMAAG023	ATTRAVERSAMENTO	2	4,3	1	2			✓			00-000005	
DOMAAG024	ATTRAVERSAMENTO	2	9	1,8	3,6			✓			00-000005	
DOMAAG025	ATTRAVERSAMENTO	5,8	5,9	2	11,6			✓			00-000005	Discarica inerti








provincia

Volpiano

TO



			CARAT	T. GEOME	TRICHE			MATE	RIALI		a		
CODICE	TIPOLOGIA	larghezza (m)	lunghezza (m)	altezza (m)	sezione (m²)	diametro (m)	acciaio	cls	massi	mattoni	tavola grafica	località	
DOMAAG026	GUADO naturale	6,8	5,2						✓		00-000005		
DOMAAG027	ATTRAVERSAMENTO	3	5,5	1	36			✓			00-000005	Corso Regina	
DOMAAG028	ATTRAVERSAMENTO	2,1	14	1	2,1			✓			00-000005	Corso Regina	
DOMAAG029	ATTRAVERSAMENTO	5	4,6	2	10			✓			00-000005		
DOMAAG030	GUADO naturale	3	5								00-000005		
DOMAAG031	ATTRAVERSAMENTO	2	8,1	1,2	2,4			✓			00-000005		
DOMAAG032	ATTRAVERSAMENTO	4,5	7	1,4	6,3			✓			00-000005	Via Leinì	
DOMAAG033	ATTRAVERSAMENTO	2,7	25	1,5	4,05			✓			00-000005	A5 TO-AO	
DOMAAG034	ATTRAVERSAMENTO tubazione		7			1,2	✓				00-00006	A5 TO-AO	
DOMAAG035	ATTRAVERSAMENTO	1,4	25	0,7	0,98			✓			00-000005	A5 TO-AO	
DOMAAG036	ATTRAVERSAMENTO tubazione		7			1,2	✓				00-000005	A5 TO-AO	
DOMAAG037	ATTRAVERSAMENTO	2,5	25	0,7	1,75			✓			00-000005	A5 TO-AO	







provincia

ATTRAVERSAMENTI E GUADI

Volpiano

TO

Sistema Informativo
Catasto Opere di Difesa

			CARAT	T. GEOME	TRICHE			MATE	RIALI		a		
CODICE	TIPOLOGIA	larghezza (m)	lunghezza (m)	altezza (m)	sezione (m²)	diametro (m)	acciaio	cls	massi	mattoni	tavola grafica	località	
DOMAAG038	ATTRAVERSAMENTO tubazione		6			1,2		✓			00-00005	A5 TO-AO	
DOMAAG039	schiacciato ATTRAVERSAMENTO	3,1	4,2	1	3,1			✓			00-000005	Deposito Agip	
DOMAAG040	ATTRAVERSAMENTO	3	4,2	1,1	3,3			✓			00-000005	Deposito Agip	
DOMAAG041	ATTRAVERSAMENTO	3,4	4,1	0,9	3,06			✓			00-000005	Deposito Agip	






provincia

Volpiano

TO



			CARAT	T. GEOMET	RICHE					M	1ATE	RIAL	I				B	
CODICE	TIPOLOGIA	(m)	(m)	ш)	(m²)	(m)		ietram.	ni		ir	•		mass	İ		grafica	località
665132	0200	larghezza	lunghezza	altezza (sezione (diametro	cls	legname e pi	jabbioni	acciaio	mattor	massi	cava secco	cava intasati	alveo secco	alveo intasati	tavola	loc
DOMACA001	a sezione aperta	1,8	200	3	5,4		•										00-000005	Stab. Butangas
DOMACA002	a sezione aperta	0,6		0,6	0,6		•										00-000005	
DOMACA003	a sezione chiusa		7,5			1,2	•										00-000005	



Prova penetrometrica n. 1										
PROF. (m)	N _{dpm}	rd (kg/cm²)	q _{amm} (Kg/cm²)	Φ (°)						
-0.1	3	10.714	0.54	23.41						
-0.2	9	32.143	1.61	27.04						
-0.3	11	39.286	1.96	27.98						
-0.4	14	50.000	2.50	29.25						
-0.5	12	42.857	2.14	28.42						
-0.6	15	53.571	2.68	29.65						
-0.7	18	64.286	3.21	30.78						
-0.8	20	71.429	3.57	31.49						
-0.9	21	75.000	3.75	31.83						
-1.0	17	60.714	3.04	30.41						
-1.1	16	54.545	2.73	30.04						
-1.2	51	173.864	8.69	40.20						
-1.3	55	187.500	9.38	41.14						
-1.4	58	197,727	9.89	41.83						
-1.5	70	238,636	11.93	44.47						

PROF. (m)	N_{dpm}	rd (kg/cm²)	q _{amm} (Kg/cm²)	Φ (°)	
-0.1	2	7.143	0.36	22.53	
-0.2	9	32.143	1.61	27.04	
-0.3	8	28.571	1.43	26.54	
-0.4	14	50.000	2.50	29.25	
-0.5	16	57.143	2.86	30.04	
-0.6	20	71.429	3.57	31.49	
-0.7	22	78.571	3.93	32.17	
-0.8	27	96.429	4.82	33.77	
-0.9	32	114.286	5.71	35.25	
-1.0	31	110.714	5.54	34.96	
-1.1	43	146.591	7.33	38.22	
-1.2	63	- 214.773	10.74	42.95	
-1.3	56	190.909	9.55	41.37	
-1.4	51	173.864	8.69	40.20	
-1.5	60	204.545	10.23	42.28	
-1.6	70	238.636	11.93	44.47	

4. Assetto litologico locale

Per conoscere con precisione l'assetto litostratigrafico locale è stata realizzata nell'area interessata dagli interventi una campagna di indagine geognostica mediante scavo di pozzetti esplorativi con escavatore meccanico. L'ubicazione dei punti di indagine (fig. 2) è riportata in allegato. I pozzetti hanno fornito una stratigrafia omogenea così sintetizzabile (quote da piano campagna) ¹:

0.00 - 0.40/0.60 metri:	limo sabbioso color nocciola bruno
0.40/0.60 - 2.00 metri:	ghiaia e ciottoli con sabbia limosa grigia; gli elementi lapidei, caratterizzati da un'ampia varietà di litologie, sono arrotondati, esenti da fenomeni di alterazione intensa e presentano diametro massimo
	dell'ordine dei 20 cm.

Nel corso degli scavi non è stata intercettata la falda freatica.

In conclusione l'assetto dell'area è caratterizzato dalla presenza di una coltre di suolo superficiale con potenza di alcuni decimetri seguita in profondità da ghiaia con sabbia presente con uniformità in tutta l'area.

5. Caratteristiche idrogeologiche


I depositi ghiaiosi di ambiente fluviale presenti con omogeneità nell'area sono caratterizzati da buona permeabilità per la loro granulometria grossolana.

Essi sono sede della falda freatica a pelo libero caratterizzata, secondo i dati della bibliografia (Bortolami et Al., 1990)², da direzione del deflusso sotterraneo da NW verso SE con accentuata azione drenante da parte dei corsi d'acqua superficiali.

² G. Bortolami, D. De Luca, G. Filippini: "Le acque sotterranee della pianura di Torino. Aspetti e problemi". Provincia di Torino - Assessorato Ecologia (1990).

¹ N.B.: per piano campagna si intende, in questa relazione, quello naturale alla data dell'indagine e quindi non necessariamente corrispondente al piano ZERO di progetto.

La parte di pianura più bassa, al piede della conoide di Lanzo, è impostata in gran parte sui depositi fluvioglaciali derivanti dal rimaneggiamento dei più vecchi depositi mindeliani e in misura ridotta sui depositi alluvionali più recenti del T. Malone.



I terreni superficiali (cioè la coltre di terreno agrario) sono caratterizzati da un minore addensamento rispetto alle ghiaie e le sabbie fluvioglaciali.


3.2 Caratteristiche del sito

Per quanto riguarda più strettamente il sito in questione, si rileva che esso si colloca in corrispondenza della pianura impostata sui depositi fluvioglaciali rissiani, costituiti da ciottoli con ghiaie e sabbie. Sono stati eseguiti n. 3 pozzetti geognostici (ubicati secondo quanto indicato nello schema di fig. 4) realizzati con escavatore meccanico, che hanno messo in evidenza le seguenti stratigrafie:

-	
	П
J	

Profondità (m)	Terreno
0.0 - 0.30	Riporto di materiale ghiaioso – sabbioso con frammenti di macerie
0.30 - 2.00	Ciottoli poligenici del diametro medio pari a ca. 10 -15 cm, arrotondati, in matrice sabbioso - ghiaiosa, ben addensati
2.00 -2.30	Livello sabbioso
2.30 - 4.00	Ciottoli poligenici del diametro medio pari a ca. 10 -15 cm, arrotondati, in matrice sabbioso - ghiaiosa, ben addensati

Dr. Maurizio CANEPA - GEOLOGO Studio di geologia tecnica



S2

Profondità (m)	Terreno
0.0 - 0.10	Riporto ghiaioso – sabbioso con ciottoli
0.10 - 0.50	Limi argillosi sovraconsolidati di colore grigio
0.50 - 0.90	l imi argillosi sovraconsolidati di colore beige, con rari clasti
0.90 - 3.60	Ciottoli poligenici del diametro medio pari a ca. 10 –15 cm, arrotondati, in matrice sabbioso – ghiaiosa, ben addensati

S3

Profondità (m)	Terreno
0.0 - 0.30	Riporto ghiaioso – sabbioso con ciottoli
0.30 - 0.50	Limi argillosi sovraconsolidati di colore grigio
0.50 - 1.00	Limi argillosi sovraconsolidati di colore beige, con rari clasti
1.00 - 3.30	Ciottoli poligenici del diametro medio pari a ca. 10 –15 cm, arrotondati, in matrice sabbioso – ghiaiosa, ben addensati

Come si può vedere il sito è caratterizzato dalla presenza di terreni a granulometria grossolana, nel campo dei ciottoli e delle ghiaie grossolane, con un livello superficiale, non più potente di 1 m costituito da limi argillosi sovraconsolidati e corrispondenti a un paleosuolo.

	Prova penetrometrica n. 1										
PROF. (m)	N _{dpm}	rd (kg/cm²)	q _{amm} (Kg/cm²)	Φ (°)							
-0,1	1	3,571	0,18	21,40							
-0,2	2	7,143	0,36	22,53							
-0,3	3	10,714	0,54	23,41							
-0,4	5	17,857	0,89	24,83							
-0,5	4	14,286	0,71	24,16							
-0,6	3	10,714	0,54	23,41							
-0,7	2	7,143	0,36	22,53							
-0,8	3	10,714	0,54	23,41							
-0,9	12	42,857	2,14	28,42							
-1,0	25	89,286	4,46	33,15							
-1,1	19	64,773	3,24	31,14							
-1,2	56	190,909	9,55	41,37							
-1,3	62	211,364	10,57	42,73							
-1,4	65	221,591	11,08	43,39							
-1,5	70	238,636	11,93	44,47							
-1,6	63	214,773	10,74	42,95							
-1,7	61	207,955	10,40	42,51							
-1,8	66	225,000	11,25	43,61							
-1,9	70	238,636	11,93	44,47							

	Prov	a penetrome	trica n. 2	
PROF. (m)	N _{dpm}	rd (kg/cm²)	q _{aṃm} (Kg/cm²)	Φ (°)
-0,1	2	7,143	0,36	22,53
-0,2	3	10,714	0,54	23,41
-0,3	3	10,714	0,54	23,41
-0,4	4	14,286	0,71	24,16
-0,5	4	14,286	0,71	24,16
-0,6	5	17,857	0,89	24,83
-0,7	4	14,286	0,71	24,16
-0,8	3	10,714	0,54	23,41
-0,9	8	28,571	1,43	26,54
-1,0	- 15	53,571	2,68	29,65
-1,1	19	64,773	3,24	31,14
-1,2	25	`85,227	4,26	33,15
-1,3	46	156,818	7,84	38,98
-1,4	53	180,682	9,03	40,67
-1,5	60	204,545	10,23	42,28
-1,6	63	214,773	10,74	42,95
-1,7	61	207,955	10,40	42,51
-1,8	66	225,000	11,25	43,61
-1,9	70	238,636	11,93	44,47
-2,0	71	242,045	12,10	44,68

Studio di Geologia Applicata

geologia applicata - geotecnica - idrogeologia - geofisica

Dott. Mauro Mulè

Riferimento: 008-00

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA **ELABORAZIONE STATISTICA**

n° 1

- indagine : - cantiere : - località :

- note :

Bongiovanni PEC 22

Volpiano (TO)

- data :

08/03/2000

- quota inizio: - prof. falda :

piano campagna Falda non rilevata

- pagina :

n°	Profondità (m)	PARAMETRO		ELA	BORA	VCA	β	Nspt				
			М	min	Max	½(M+min)	s	M-s	M+s			
1	0,00 0,50	N Rpd	11,2 43,9	9 35	15 59	10,1 39,6		=		8 31	0,77	6
2	0,50 1,50	N Rpd	36,8 137,8	24 88	51 188	30,4 113,1	10,2 36,4	26,6 101,4		33 124	0,77	25

M: valore medio

min: valore minimo

Max: valore massimo

s: scarto quadratico medio

Rpd: resistenza dinamica alla punta (kg/cm²)

N: numero Colpi Punta prova penetrometrica dinamica (avanzamento 8 = 10 cm) β: Coefficiente correlazione con prova SPT (valore teorico βt = 0.77)

Nspt: número colpi prova SPT (avanzamento δ = 10 cm)

Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI

n°	Prof.(m)	LITOLOGIA	Nspt	1	NATUR	A GR	ANULA	N/	ATURA,	COE	SIVA	
				DR	ø	E'	Ysat	Ýď	Cu	Ysat	W	е
1 2	0.00 0.50 0.50 1.50	Limo Sabbioso Ghiaia e Sabbia con ciottoli	6 25	21.7 57.5	28.4 34.5	238 384	1.89 2.02	1.43 1.64	0.38	1.85	37	1.000

Nspt: numero di colpi prova SPT (avanzamento δ = 10 cm)

DR % = densità relativa ø' (*) = angolo di attrito efficace e (-) = indice dei vuoti Cu (kg/cm²) = coesione non drenata

Ysat, Yd (t/m²) = peso di volume saturo e secco (rispettivamente) del terreno Studio di Geologia Applicata

geologia applicata - geotecnica - idrogeologia - geofisica

Dott. Mauro Mulè

Riferimento: 008-00

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA **ELABORAZIONE STATISTICA**

2

- indagine : - cantiere - località :

- note :

Bongiovanni **PEC 22**

Volpiano (TO)

- data : - quota inizio: - prof. falda:

08/03/2000 piano campagna

- pagina :

Falda non rilevata

n°	Profondità (m)	PARAMETRO	ELABORAZIONE STATISTICA								β	Nspt
			М	min	Max	½(M+min)	s	M-s	M+s			
1	0,00 0,70	N Rpd	4.7 18,5	2 8	8 31	3,4 13,2	2,1 8,1	2,7 10,4	6,8 26,5	4 16	0,77	3
2	0,70 1,50	N Rpd	40,5 150.3	26 96	52 192	33,3 123,1	9,2 33,6	31,3 116,8	49,7 183,9	35 130	0,77	27

M: valore medio

min: valore minimo

Max: valore massimo

s: scarto quadratico medio

Rpd: resistenza dinamica alla punta (kg/cm²)

N: numero Colpi Punta prova penetrometrica dinamica (avanzamento δ = 10 cm) B: Coefficiente correlazione con prova SPT (valore teorico β t = 0,77) Nspt: num

Nspt: numero colpi prova SPT (avanzamento δ = 10 cm)

Nspt - PARAMETRI GEOTECNICI

n°	Prof.(m)	LITOLOGIA	Nspt	١	IATUR	A GR	ANULA	NATURĄ COESIVA				
	}			DR	ø'	E'	Ysat	Υd	Cu	Ysat	W	e ·
1 2	0.00 0.70 0.70 1.50	Limo Sabbioso Ghiaia e Sabbia con ciottoli		11.3 60.5	27.2 35.1	214 399	1.86 2.03	1.38 1.66	0.19	1.78	44	1.194

Nspt: numero di colpi prova SPT (avanzamento δ = 10 cm)

DR % = densità relativa s' (*) = angolo di attrito efficace e (-) = indice dei vuoti Cu (kg/cm²) = coesione non drenata

E' (kg/cm²) = modulo di deformazione drenato Ysat, Yd (t/m²) = peso di volume saturo e secco (rispettivamente) del terreno

> 10.0

Sezione e colonna idrogeologica tipo Livello di falda Stratigrafia Descrizione qualitativa Quote assolute dei litotipi (-m) (retini) 0.00 T PIANO CAMPAGNA Terreno agrario di copertura $-1.0 \div 1.5$ Argilloso – limoso ghiaioni Ghiaie, Discrete + buone sabbie ~ 3.0 + - 4.0 Livello estivo ~ 4.0 + - 6.0 Livello medio

3. OSSERVAZIONI SULLE INDAGINI IN SITU

Le indagini in situ sono finalizzate a definire i caratteri litostratigrafici ed idrogeologici dei terreni, per profondità d'indagine confrontabili col piano d'imposta delle fondazioni.

Le caratteristiche litologiche, dei terreni presenti in zona, sono state indagate mediante uno scavo, eseguito nell'area, attraverso il quale è stato possibile definire la successione stratigrafica più superficiale.

Tale successione risulta essere:

- da 0 a 0,5 m da p.c.: terreno agrario, limoso-sabbioso, con argilla;
- da 0,5 a 1 m da p.c.: ghiaia e ciottoli, in matrice sabbiosa. Terreno mediamente addensato. Colorazione brunastra;
- da 1 a 2,0 m da p.c.: ghiaia e ciottoli, in matrice sabbiosa. Terreno addensato.

 Colorazione giallo-grigia;

Per tali tipologie di terreno possono essere quindi adottati i parametri di seguito esposti.

Per l'angolo d'attrito residuo: 32°; per la coesione: 0,00 kN/m² (terreni granulari, incoerenti), per il peso di volume: 20,0 kN/m³.

La localizzazione della superficie piezometrica è stata possibile per la presenza di un pozzo, del tipo ad uso domestico. Alla data del sopralluogo la superficie di falda, locale, si attesta ad una profondità di circa –5,0 m da p.c.

Come già accennato nel capitolo 2 si ritiene tuttavia che la superficie piezometrica della falda, per limitati periodi, si possa innalzare in modo significativo approssimandosi alle strutture di fondazione.



PROVA PENETROMETRICA

	-
NI	
TА	_

		N. 1	<u></u>		·			
⊋ROF.	Qa							
m	Kg/cmq		2	4	6	8	10	12
			 			mahan		m. Hii
0.10	0.39	*						
0.20	0.77							
0.30	0.76							
0.40	0.57	**						
0.50	0.94		•				7	
0.60	1.11			·				
0.70	0.73							
0.80	1.27							
0.90	1.26							
1.00	0.89							
1.10	1.41							
1.20	1.39		·					
1.30	2.24				•			
1.40	3.24			\				
1.50	4.90							
1.60	6.36							
1.70	9.12						*	
1.80	9.85							
1.90	10.58							
2.00	10.48							
2.10	11.18							
2.20	11.23							*

37					400 mg		
	PRO	VA PENETROMETRI	CA	-			
		N. 2					
PROF.	Qa						
m	Kg/cmq	2	4	6	8	10	12
*		 	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,	 	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0.10	0.59					ä	
0.20	0.39	*					
0.30	0.96						
0.40	0.95					<i>;</i>	
0.50	1.31		•				
0.60	0.74			2			8
0.70	1.28					86	
0.80	1.09						
0.90	1.08				10		
1.00	1.42						
1.10	1.58						
1.20	1.22						
1.30	1.38				94		
1.40	4.10						2
1.50	4.40						
1.60	4.69						
1.70	5.97						
80	5.91						
.90	9.11					\	
.00	12.09						
	LL						

	12	SI 11 - SI 1	IR 15	PEC AREA
·		n°1	O CON PALA MECCANICA	SONDAGGI
	15/10/2001	Data:	VOLPIANO - via Torino	Località:
			piano campagna attuale	Quota:
	15/10/2001	Data:		

Scala 1:20	Stratigrafia	·	Profondita'	Potenza	Falda
		Terreno vegetale con limo sabbioso bruno.	0.80	0.80	
1		Sabbia limosa bruna con ghiaia in strati suborizzontali.	- 0.80	06.0	
2		Ghiaia e sabbia addensata, con ciottoli silicatici e di pietre verdi (diam. max 10 cm), debolmente limosa grigio-brunastra.	2.40	0.70	

ocal	ità:	CON PALA MECCANICA VOLPIANO - via Torino piano campagna attuale Terreno vegetale con limo sabbio	n°2 Data: Descrizione Doso bruno.	15/10/2001	Profondita'	Potenza	Falda
Quota	1:	piano campagna attuale	Descrizione	15/10/2001	Profondita'	otenza	Fald
					Profondita'	otenza	Fald
	Stratigrafia				Profondita*	otenza	Fald
0.0.0.000000000000000000000000000000000		Terreno vegetale con limo sabbio	oso bruno.			ď	
	\sim		-	;	0.60	0.60	
		Ghiaia e sabbia limosa grigio-bro	unastra con ciottoli	silicatici arrotondati (diam		1.40	
		Sabbia ghiaiosa grigio-brunastra.			2.00	0.90	
0		Ghiaia e sabbia addensata, con c cm), debolmente limosa grigio-br	iottoli silicatici e di p unastra.	pietre verdi (diam. max 10	2.90	0.30	

E	C AREA IR 1	15	SI 11 - SI 12			
ō	NDAGGIO C	ON PALA MECCANICA	n°3	. 4m v		
loc	alità:	VOLPIANO - via Torino	Data: 15/10/2001			
Quo	ota:	piano campagna attuale				
Scala 1:20	Stratigrafia		Descrizione ;	Profondita'	Potenza	Falc
1		Terreno vegetale con limo sabbi	ciottoli silicatici e di pietre verdi (diam. max 10 prunastra.	1.20-	1.20	
2		cm), debolmente limosa grigio-t	orunastra.	2.60	1.40	

geologia applicata - geotecnica - idrogeologia - geofisica Dott. Mauro Mulè

Riferimento: 26-01

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - Rpd

n° 1


- indagine : - cantiere : Stella s.r.l. et alii

PEC IR 15

- data : - quota inizio:

Scala 1: 50

15/10/2001 piano campagna



geologia applicata - geotecnica - idrogeologia - geofisica Dott. Mauro Mulè


> PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - Rpd

Scala 1: 50

Riferimento: 26-01

n° 2

- indagine : Stella s.r.l. et alii - data : 15/10/2001 - cantiere : PEC IR 15 - quota inizio : piano campagna VOLPIANO (TO) v. Torino - località




geologia applicata - geotecnica - idrogeologia - geofisica Dott. Mauro Mulè

Riferimento: 26-01

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - Rpd

n°3



geologia applicata - geotecnica - idrogeologia - geofisica Riferimento: 26-01 Dott. Mauro Mulè PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n° 4 DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - Rpd Scala 1: 50 Stella s.r.l. et alii PEC IR 15 - data : 15/10/2001 - indagine : - quota inizio : piano campagna - cantiere VOLPIANO (TO) v. Torino - prof. falda : Falda non rilevata - località N = N(10) numero di colpi penetrazione punta - avanzamento δ = 10 m 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 Rpd (kg/cm²) 10 100 1000 m 1

SONDAGGIO n.1 SONDAGGIO n.2 Stratigrafia Stratigrafia Scala varia Scala varia Profondità Profondità Campioni Campioni Descrizione Falda Descrizione Falda 0,1 0,2 0,3 Terreno vegetale con limo Terreno vegetale con limo sabbioso bruno. sabbioso bruno. 0.30 - 0,40 -Ghiaia sabbiosa grigio Ghiaia sabbiosa grigio brunastra, limosa, con ciottoli (Ø 5-7 cm) in strati brunastra, limosa, con ciottoli (Ø 5-7 cm) in strati suborizzontali. suborizzontali. 1,10 -1,10-Ghiala sabbiosa bruno-grigiastra,addensata, debolmente limosa, con ciottolame e blocchi di pietre verdi (Ø medio 10 cm). Ghiaia sabbiosa bruno-grigiastra, addensata, con ciottolame e blocchi di pietre verdi (Ø medio 10 2,4 2,5 2,6 2,60 2,90 3,0 3,00


PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n.2

TABELLE VALORI DI RESISTENZA


Prof. (m)	N (colpi)	Rpd (kg/cmq)	asta
0,00 - 0,10	2	7,8	1
0,10 - 0,20	15	58,5	1
0,20 - 0,30	6	23,6	1
0,30 - 0,40	30	117,6	1
0,40 - 0,50	23	90,1	1
0,50 - 0,60	26	101,9	1
0,60 - 0,70	31	121,5	1
0,70 - 0,80	40	156,7	1
0,80 - 0,90	33	121,6	2
0,90 - 1,00	38	140,0	2
1,00 - 1,10	44	162,1	2
1,10 - 1,20	40	147,4	2
1,20 - 1,30	⁻ 50	184,2	2

DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - Rpd









ELABORAZIONE STATISTICA


n°	Prof. (m)	PARAMETRO	VCA (elaborazione statistica)	beta (teorico)	Nspt
1	0.00 - 1.30	N	29	0,77	22
	1 0,00 - 1,30	Rpd	110	0,77	22


PROVA PENETROMETRICA DINAMICA n.1

TABELLE VALORI DI RESISTENZA

Prof. (m)	N (colpi)	Rpd (kg/cmq)	asta
0,00 - 0,10	1	3,9	1
0,10 - 0,20	2	7,8	1
0,20 - 0,30	3	11,8	1
0,30 - 0,40	15	58,8	1
0,40 - 0,50	22	86,2	1
0,50 - 0,60	34	133,3	1
0,60 - 0,70	35	137,2	1
0,70 - 0,80	44	172,4	1
0,80 - 0,90	48	176,8	2
0,90 - 1,00	31	114,2	2
1,00 - 1,10	35	129,0	2
1,10 - 1,20	50	184,2	2

DIAGRAMMA NUMERO COLPI PUNTA - Rpd





ELABORAZIONE STATISTICA

n°	Prof. (m)	PARAMETRO	VCA (elaborazione statistica)	beta (teorico)	Nspt
1	0,00 - 0,30	N Rpd	2 8	0,77 0,77	2
2	0,30 - 1,20	N Rpd	32 122	0,77 0,77	25

3. 4 - Valutazione dei caratteri di stabilità locale

Allo stato attuale, nell'ambito del sito d'intervento, non si evidenziano fenomeni puntuali di dissesto in atto che possono influire negativamente con l'attuale grado di stabilità dell'area, così come ragionevolmente si escludono fenomeni indotti di liquefazione del terreno.

In particolare, l'areale entro il quale si pone il sito interessato dagli interventi è, nell'ambito cartografia tematica allegata al vigente P.R.G.C. di Volpiano, inserito in aree di bassa pericolosità geomorfologica.

4 - Indagine Geotecnica

Trattandosi di un'indagine di preliminare di fattibilità relativa alla realizzazione di un intervento ricadente in una zona geologicamente nota, nell'ambito della quale non è stato possibile eseguire prove in sito, nel seguito, facendo riferimento a dati bibliografici, si procederà alla definizione dei parametri geotecnici fondamentali.

4. 1 - Indagini in sito e definizione dell'assetto litostratigrafico locale

Nel corso del mese di novembre c.a. è stato realizzato nell'ambito del sito d'intervento un pozzetto esplorativo realizzato con escavatore benna rovescia e spinto fino alla profondità di circa 4,50 m dal piano campagna.

E' stato possibile ricostruire l'assetto litostratigrafico locale, dall'alto verso il basso:

da 0.00 a -0.50 metri limo color bruno (coltre di suolo)

da -0.50 a -4.30 metri ghiaia con ciottoli e blocchi in matrice sabbiosa con [fondo scavo] elementi lapidei, caratterizzati da un'ampia varietà di

litologie, da arrotondati a subarrotondati.

Nel corso della escavazione del pozzetto si è rilavata la presenza d'acqua a circa -4,10 m dal piano campagna.