

	Importo Totale	Importo Manodopera	% Incidenza Manodopera
SERRAMENTI	419298,55	72289,23	17,241%
ISOLAMENTO SOTTOFINESTRA	29154,07	17213,33	59,043%
ISOLAMENTO SOTTOTETTO	28446,88	10865,88	38,197%
	476899,49	100368,44	21,046%

Perosa Argentina, Luglio 2010

Ing. Michele Arch. Roberto Geom.
Ughetto Gallo Manuele Bert